

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра хімічної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри

підпис, дата

Кваліфікаційна робота бакалавра
зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
освітня програма "Комп'ютерний інжиніринг
обладнання хімічних виробництв"

Тема роботи: Виробництво мідного купоросу. Розробити сушарку киплячого шару

Виконав:
студент групи ХМдн-72п
Однолько Віталій Сергійович

підпис

Залікова книжка
№ _____

Кваліфікаційна робота бакалавра
захищена на засіданні ЕК

з оцінкою _____

" ____ " _____ 20__ р.

Підпис голови
(заступника голови) комісії

Керівник:
канд. техн. наук, доцент

Юхименко Микола Петрович

підпис, дата

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра хімічної інженерії

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
Освітня програма "Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв"

Курс 4 Група ХМдн-72п

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Студенту Однольку Віталію Сергійовичу

1 Тема проекту: Виробництво мідного купоросу. Розробити сушарку киплячого шару

2 Вихідні дані: Розробити апарат киплячого шару продуктивністю 100 т/добу для сушіння частинок мідного купоросу. Початкова вологість матеріалу 8,0 %, а кінцева – 1,0 %. Початкова температура матеріалу становить 18°C. У якості теплоносія використовується повітря з початковою температурою 110°C. Діапазон розміру частинок матеріалу +1,0...+2,5 мм.

3 Перелік обов'язкового графічного матеріалу (аркуші А1):

- | | |
|---|------------|
| 1. <u>Технологічна схема установки</u> | – 1,0 арк. |
| 2. <u>Складальне креслення сушарки киплячого шару</u> | – 1,0 арк. |
| 3. <u>Складальне креслення корпусу</u> | – 1,0 арк. |

4 Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра / укладачі: Р. О. Острога, М. С. Скиданенко, Я. Е. Михайловський, А. В. Іванія. – Суми : СумДУ, 2019. – 32 с.; 2. Павлов К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учебное пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1987. – 576 с.

5 Етапи виконання кваліфікаційної роботи:

Етапи та розділи проектування	ТИЖНІ				
	1	2,3	4,5	6,7	8
1 Вступна частина	x				
2 Технологічна частина		xx			
3 Проектно-конструкторська частина			xx		
4 Розробка креслень				xx	
5 Оформлення записки					x
6 Захист роботи					x

6 Дата видачі завдання

жовтень 2020 р.

Керівник

підпис

доц. Юхименко М.П.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 46 с., 8 рис., 2 додатки, 19 джерел.

Графічні матеріали: технологічна схема блоку сушіння кристалів мідного купоросу, складальне креслення сушарки киплячого шару, складальне креслення корпусу сушарки – усього 3 аркуша графічної частини формату А1.

Тема кваліфікаційної роботи: «Виробництво мідного купоросу. Розробити сушарку киплячого шару».

У роботі наведено теоретичні основи і особливості процесу сушіння у зваженому шарі частинок, обґрунтовано вибір матеріалу для виготовлення основних деталей та вузлів апарату; виконано розрахунки матеріального і теплового балансів процесу, технологічні розрахунки процесу; визначено геометричні розміри сушарки; розраховано та підібрано допоміжне обладнання; виконано розрахунки апарату на міцність та герметичність; розглянуто особливості монтажу і ремонту апарату киплячого шару. Окремим розділом представлена «Охорона праці», де розглянуто безпеку експлуатації герметичних систем, що працюють під тиском.

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, МІДНИЙ КУПОРОС, СУШАРКА, ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ГЕРМЕТИЧНА СИСТЕМА, ТИСК.

Зміст

	С.
Вступ	5
1 Технологічна частина	7
1.1 Опис технологічної схеми виробництва мідного купоросу	7
1.2 Теоретичні основи досліджуваного процесу	9
1.3 Опис конструкції апарату та вибір основних конструкційних матеріалів	12
2 Технологічні і проектні розрахунки	16
2.1 Технологічні та енергетичні розрахунки	16
2.2 Конструктивні розрахунки	19
2.3 Визначення висоти киплячого шару	23
2.4 Гідравлічні розрахунки	24
2.5 Розрахунок та вибір допоміжного обладнання	25
3 Розрахунки апарату на міцність	27
3.1 Розрахунок на міцність корпусу сушарки	27
3.2 Розрахунок на міцність корпусу газорозподільного пристрою	28
4 Монтаж і ремонт апарату	31
4.1 Монтаж сушарки киплячого шару	31
4.2 Ремонт сушарки киплячого шару	34
5 Охорона праці	37
Список використаних джерел	44
Додаток А – Схема реального процесу сушіння на діаграмі Рамзина	
Додаток Б – Специфікації до графічної частини	

					XI.C.00.00.00 ПЗ					
Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	Сушарка киплячого шару Пояснювальна записка	Літ.	Лист	Листів		
						к	р	б	4	46
						СумДУ, ХМдн-72п				

Вступ

Мідний купорос є 5-водним сульфатом 2-валентної міді $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ і являє собою гігроскопічний блакитний або синій порошок (рис. В1, а) чи кристали (рис. В1, б).



а

б

Рисунок В1 – Товарний мідний купорос для цілей агротехніки у вигляді порошку (а) та кристалів (б)

У продаж для цілей агрокультури в дрібних приватних господарствах надходить розфасованим по 50–100 г або у флаконах.

Мідний купорос отруйний, відноситься до 3 класу небезпеки, оскільки володіє отруйною дією при попаданні на слизові або при попаданні всередину. Летальна доза 5 % розчину становить 30–50 мл, але сульфат міді в розчині або порошку здатний проникати всередину організму крізь шкіру при зворотному всмоктуванні поту. Тому всі роботи з мідним купоросом необхідно здійснювати із дотриманням запобіжних заходів. До цього препарату люди звикли, але він при недбалому використанні далеко не нешкідливий [1].

Застосування мідного купоросу в агрокультурі можливе різними способами у залежності від сезону і мети обробки. У всіх випадках використовуються розчини будь-якої з 3-х ступенів концентрації [2]:

1. «Випалювальні» 3–5 %, тобто 300–500 г на 10 л води – обробка у виняткових випадках для знезараження ділянки землі або боротьби із цвілі-




Рисунок 1.2 – Установка з апаратом киплячого шару:

1 – розвантажувальна тічка; 2 – перегородка; 3 – киплячий шар; 4 – камера; 5 – патрубок для виходу відпрацьованих газів; 6 – завантажувальна тічка; 7 – газорозподільна решітка; 8 – топка; 9 – пальник; 10 – вентилятор

Висушуваний матеріал подається в шар матеріалу, який «кипить» на газорозподільній решітці 7 в камері сушіння. Сушильний агент (гаряче повітря) проходить із заданою швидкістю через отвори решітки і видаляється через патрубок 5 сушильної камери.

Сушильна камера має розширений догори перетин, при цьому швидкість газу внизу камери повинна перевищувати швидкість осадження найбільших часток, а вгорі – бути меншою за швидкість осадження найдрібніших частинок.

Правильний вибір матеріалів і технології виготовлення апаратів сприяє збільшенню тривалості їх ефективної експлуатації, зниженню трудомісткості їх виготовлення та собівартості. Вибір матеріалів обумовлюється характером виробництва, конструктивними, експлуатаційними та технологічними особливостями, а також економічною доцільністю. Для матеріалів які працюють в агресивному середовищі необхідно враховувати характер останніх, концентрацію та температуру. Вибір конструктивних матеріалів для виготовлення основних деталей і вузлів барабанної сушарки проводився на підставі [10–11].

3 Розрахунки апарату на міцність

3.1 Розрахунок на міцність корпусу сушарки

Розрахунок на міцність і стійкість сушарки ведемо за методикою, що наведено у джерелі [14].




Рисунок 3.1 – Розрахункова схема конічної обичайки

Вихідні дані до розрахунку: матеріал обичайки – 09Г2С; внутрішній діаметр більшої основи $D = 3000$ мм; внутрішній діаметр меншої основи $D_1 = 2500$ мм; прибавка для компенсації корозії та ерозії $s_1 = 1$ мм; прибавка для компенсації мінусового допуску $s_2 = 0$ мм; технологічна прибавка $s_3 = 0$ мм; довжина обичайки $L = 2000$ мм; коефіцієнти міцності зварних швів $\phi = 1$.

Визначаємо відношення визначальних параметрів:

$$\frac{\sigma}{p} \cdot \phi = \frac{135}{0,1} \cdot 1 = 1350. \quad (3.1)$$

Товщину стінки знаходимо за формулою [14]:

$$S_{к.р} = \frac{p \cdot D}{2 \cdot \cos \alpha \cdot [\sigma] \cdot \phi}, \quad (3.2)$$

де $D = 3,0$ м – найбільший діаметр апарату;

$P = 0,1$ МПа – тиск;

При монтажі апаратури застосовують наступні методи:

- 1. Метод ковзання без відриву від землі** застосовується для установки вертикальних апаратів за допомогою самохідних кранів або щогл. Апарат підводиться за монтажні пристрої, закріплені на корпусі вище центру ваги. Нижня частина апарату, укладена на сани або візок, при підйомі підтягують трактором або лебідкою до фундаменту. Вантажопідйомність крану повинна бути не менше маси апарату.
- 2. Метод витискання** – різновид методу повороту навколо шарніра. Штовхачі закріплені за допомогою шарніра до корпусу апарата. Нижні кінці штовхачів встановлюються на колії. При роботі лебідки кінці штовхачів рухаються по рейках і піднімають апарат до вертикального положення. Цей метод застосовується в обмежених умовах, коли не можна використовувати вантажопідйомні крани і неможливо встановити щогли з розтяжками.
- 3. Метод повороту навколо шарніру.** Шарнір розташований поблизу фундаменту і закріплений до нього. Нижній кінець апарату з'єднаний з шарнірним пристроєм. При підйомі за верхівку апарат повертається на шарнірі і при досягненні вертикального положення своєю основою встановлюється на фундамент. Такий спосіб дозволяє піднімати апарати значно більшої маси в порівнянні з вантажопідйомністю монтажних кранів або механізмів.

Послідовність подачі деталей і вузлів сушарки в монтажну зону відображається в технологічній монтажній карті або в окремому графіку. У графіку вказуються: час подачі деталей і вузлів; місце, до якого деталь або вузол повинні бути подані; застосовувані транспортні та підйомні засоби і трудові витрати. Запас деталей в монтажній зоні не повинен перевищувати 2–3 змінної потреби. Складання вузлів і деталей в монтажній зоні повинно проводитися так, щоб не заважати виконанню монтажних робіт. Подачу деталей до місця монтажу бажано проводити в зміну, вільну від монтажу.

Монтаж сушарок киплячого шару зводиться по суті до установки апарату на фундамент або опорну металоконструкцію, вивірки його, випробуванню на міцність і щільність з'єднань (швів, фланців, прокладок) і приєднання його до комунікацій.

Установку на фундамент можна проводити будь-яким наявним механізмом достатньої вантажопідйомності: мостовими кранами, тельферами, електроталіями, автокранами, щоглами і т. д. При відсутності зазначених механізмів в зоні монтажу можуть бути застосовані ручні талі, домкрати та інші прості такелажні пристрої.

Встановлений апарат піддається вивірці по осях, висотним відміткам і орієнтації штуцерів і патрубків щодо комунікацій.

Допустимі відхилення по осях і висоті лежать в межах ± 2 мм для апаратів, що стоять групами, і ± 5 мм для окремо розташованих апаратів.

Під час вивірення апаратів за базу приймають фланці горловини і штуцери. Вивірка апарату здійснюється: по осях за допомогою нівеліра або гідростатичного рівня; по відстані між апаратами – за допомогою сталевій рулетки.

Основна увага при монтажі має приділятися щільності фланцевих з'єднань. Установка прокладок на місце повинна проводитися дуже ретельно, робоча поверхня фланців повинна бути очищена від бруду та іржі. Для того щоб прокладка не змістити зі свого місця (при плоских фланцях), її прив'язують до фланця нитками.

Мідні і сталеві прокладки повинні бути прокалені і очищені від окалини, бруду та іржі. Поверхні металевих прокладок не повинні мати раковин, задирів, глибоких подряпин і інших пошкоджень. Ширина металевих прокладок повинна бути на 0,1–0,2 мм менше ширини паза. Паронітові прокладки перед установкою на місце проварюють в рослинній олії при температурі не вище $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ до їх розм'якшення.

Болти фланцевих з'єднань повинні бути справними, не мати зірваних і пошкоджених ниток різьблення; у головок болтів не допустимі подрізи і тріщини в місці переходу в тіло болта. Болти слід затягувати рівномірно спочатку

Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ХІ.С.00.00.00 ПЗ					
ХІ.С.00.00.00 ПЗ					

Лист
33

хрестоподібно під кутом 90° , а потім послідовно один за іншим по колу. При зтягуванні болтів рекомендується користуватися ключами з обмежувачем зусилля зтяжки. Під гайки болтів рекомендується ставити шайби (під гайки апаратів, які відчують вібрації, слід ставити пружинні шайби).

Для апаратів, що працюють при тиску до 50 атм. і температурах до 435°C , застосовуються болти, виготовлені зі сталі марок 35 і 40 і гайки зі сталі 25 і 30 по ГОСТ 1050-57.

Змонтований апарат піддається гідравлічним випробуванням та передається у експлуатацію.

4.2 Ремонт сушарки киплячого шару [16]

У процесі експлуатації технологічного обладнання спостерігаються відхилення від норми в роботі обладнання і вихід його з ладу. Для підтримки обладнання в робочому стані передбачена система технічного обслуговування і ремонтів. Передбачено капітальний і технологічний ремонти обладнання.

Технологічний ремонт – це ремонт, який здійснюється в процесі експлуатації для забезпечення працездатності обладнання, що складається в заміні і відновленні окремих його частин і їх регулювання. Заміна сальникової набивки в вузлах запірної арматури і печі грануляційного апарату.

Капітальний ремонт – це ремонт, який здійснюється з метою відновлення ресурсу обладнання з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові, їх регулювання.

Технічне обслуговування (ТО) – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку працездатності основного і допоміжного технологічного обладнання. ТО складається з комплексу робіт по виконанню операцій, пов'язаних з пуском і зупинкою апаратів, щомісячним відходом і наглядом за механізмами, а також ремонтів і направлено на підтримку обладнання в робочому стані.

Система ремонтів включає в себе технологічний огляд, поточний, середній і капітальний ремонти.

											Лист
											34
Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ХІ.С.00.00.00 ПЗ						

Розглянемо найбільш розповсюджені неполадки в роботі сушарки киплячого шару, а також способи їх усунення.

1. Не відбувається подачі матеріалу в апарат.

Причини неполадок: зупинка живильника або конвеєра через не справність електродвигуна.

Способи усунення: ліквідувати несправність живильника, конвеєра або бункера та відновити подачу матеріалу.

2. Різка падіння рівня в збірниках при нормальній подачі.

Причини неполадок: забивка комунікацій або зупинка насоса.

Способи усунення: очистити та промити комунікації, ліквідувати несправність насосу.

3. Підвищення рівня в збірнику.

Причини неполадок: несправність насосу.

Способи усунення: налагодити роботу насосу.

4. Підвищений гідравлічний опір шару гранул в апараті.

Причини неполадок: збільшення висоти киплячого шару. Утворення крупних агломератів та гранул.

Способи усунення: перевірити режим роботи апарату та налагодити роботу розвантажувального патрубку.

5. Відрив полум'я в топці.

Причини неполадок: швидкість газоповітряної суміші на виході з топки більше швидкості поширення полум'я.

Способи усунення: зменшити подачу газу та первинного повітря в топці.

6. Спостерігається проскакування полум'я в палиник топки апарата.

Причини неполадок: швидкість газоповітряної суміші на виході з топки менше швидкості поширення полум'я.

Способи усунення: збільшити подачу газу та первинного повітря.

7. Зниження інтенсивності перемішування та висоти киплячого шару в апараті.

Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Причини неполадок: забивка газорозподільної решітки; несправність компресора, ресивера.

Способи усунення: зупинити апарат та прочистити газорозподільну решітку; перевірити роботу компресора та ресивера.

8. Підвищення температури димових газів на виході з топок.

Причини неполадок: нестача первинного та вторинного повітря в топці.

Способи усунення: відрегулювати подачу первинного та вторинного повітря.

9. Підвищена вологість продукту на виході з апарату.

Причини неполадок: недостатня подача або температура теплоносія.

Способи усунення: відрегулювати подачу та температуру теплоносія.

10. Механічні неполадки обладнання.

Причини неполадок: зношування окремих деталей, корпусів апаратів тощо; несвоєчасний планово-попереджувальний ремонт; погане обслуговування.

Способи усунення: своєчасно проводити заміну деталей та дотримуватись графіку планово-попереджувального ремонту.

Капітальний ремонт сушарки киплячого шару складається з наступних операцій:

1. Роз'єднують фланцеві стики, знімається трубна обв'язка, оглядове скло, кришки люків, кришку апарату, верхню та нижню секції апарату, перфоровану газорозподільчу решітку.

2. Встановлюють заглушки. Очищують та промивають апарат і газорозподільчу решітку. Розбраковують деталі, дефектні деталі замінюються.

3. Виготовляють комплект прокладок. Встановлюють перфоровану решітку, прокладки, нижню частину апарату, верхню кришку апаратів, оглядові вікна, люки.

4. Знімають заглушки. З'єднують фланцеві стики та встановлюють трубну обв'язку. Випробовують апарат та здають його в експлуатацію, після заповнення відповідних ремонтних документів.

5 Охорона праці

Безпека експлуатації герметичних систем, що працюють під тиском.

Герметичність пристроїв і установок – це властивість не пропускати через стінку, з'єднання та інші елементи конструкції рідини і газу, які в них містяться. Герметичність забезпечує створенням умов, що необхідні для проведення відповідних технологічних процесів, а у ряді випадків є умовою забезпечення безпеки праці. Це, перш за все, відноситься до всіх систем, що працюють під тиском, не рівним атмосферному: компресорів, стаціонарних установок, балонів, газо- і трубопроводів, а також вакуумних установок [17].

Розгерметизація може привести до виникнення в робочій зоні ряду небезпечних і шкідливих факторів (токсичної пари і газів, іонізуючих випромінювань (якщо робоче тіло радіоактивне), теплових випромінювань при високо- і низькотемпературних робочих тілах), а також переміщенню розгерметизованих ємностей в просторі, різкого підвищення тиску, обвалення будівельних конструкцій та обладнання під час вибуху [17].

Таким чином, розгерметизація може бути причиною отруєнь, опіків (як теплових, так і хімічних), радіоактивного опромінення, механічного травмування тощо [17].

У виробництві використовуються речовини, які здатні утворювати вибухонебезпечне середовище. Це, перш за все, пари різного роду мастильних речовин, горючі газу, які використовуються в системах газопостачання підприємств, водень. Усі ці пари і газу активно вступають в реакцію з киснем. Але окислювачем може бути не тільки кисень, але і інші хімічні елементи і з'єднання (озон, фтор, хлор, оксиди азоту тощо). Вибухонебезпечне середовище можуть утворювати також пил і речовини, схильні до вибухового розкладання (ацетилен, гідрозин, озон, аміачна селітра і т. п.). Вибухобезпека повинна бути забезпечена заходами вибухопередження і вибухозахисту, організаційними і організаційно-технічними заходами [17].

Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Для попередження вибуху необхідно виключити утворення вибухонебезпечного середовища і виникнення джерела ініціювання вибуху. Попередження утворення вибухонебезпечного середовища і забезпечення в повітрі виробничих приміщень утримання вибухонебезпечних речовин, що не перевищує нижньої концентраційної межі займання, має досягатися [18]:

- контролем складу повітряного середовища;
- застосуванням герметичного виробничого устаткування;
- застосуванням робочої та аварійної вентиляції;
- відведенням вибухонебезпечного середовища.

Вибухозахист – це система заходів, що запобігають впливу на людей небезпечних і шкідливих факторів, що виникають в результаті вибуху. Вона включає [18]:

- застосування обладнання, розрахованого на тиск вибуху;
- застосування гідрозатворів, водяних заслонів, інертних газових або парових завіс;
- захист апаратів від руйнування під час вибуху за допомогою пристроїв аварійного скидання тиску (запобіжні мембрани і клапани, швидкодіючі відсічені і зворотні клапани і т. д.).

Запобіжні мембрани [18] прості за конструкцією і тому вважаються найнадійнішими із запобіжних пристроїв. Мембрани бувають розривні, зрізані, ляскаючі та ін. Найбільш прості розривні мембрани, що виготовлені з тонколистового металевого прокату (рис. 5.1).




Рисунок 5.1 – Розривна мембрана: 1 – мембрана; 2 – конічна шайба;
3 – скидна магістраль; 4 – з'єднувальні фланці

При навантаженні робочим тиском мембрана пластично деформується і набуває форму сферичного сегменту. При перевищенні допустимого тиску мембрана розривається, і тиск із посудини скидається, запобігаючи тим самим його вибуховому руйнуванню.

Однак недоліком мембрани є та обставина, що після її розриву обладнання залишається відкритим і необхідно зупиняти технологічний процес, щоб замінити мембрану.

Вибухові клапани [18] (рис. 5.2) позбавлені цього недоліку, оскільки при скиданні тиску запірний диск 2 знову закривається під дією пружини 3. Однак вибухові клапани мають невисоку герметичність і застосовуються при невисоких робочих тисках, як правило, близьких до атмосферного.




Рисунок 5.2 – Вибуховий клапан: 1 – посудина, що захищається;
2 – запірний диск; 3 – пружина; 4 – кільце; 5 – штанга

Пружинні клапани [18] (рис. 5.3) характеризуються високою герметичністю і можуть застосовуватися при високому тиску. Однак вони менш надійні, схильні до впливу агресивних середовищ, можуть забиватися відкладеннями робочих середовищ, володіють великою інерційністю. Тому за ними потрібен постійний догляд і контроль.

Кожна судина і самотійна порожнина з різним тиском повинні бути забезпечені манометрами (приладами для вимірювання тиску). Манометри повинні мати клас точності не нижче 2,5 – при робочому тиску до 2,5 МПа і 1,5 – при робочому тиску понад 2,5 МПа [18].




Рисунок 5.3 – Пружинний клапан:

1 – регулюючий гвинт; 2 – пружина; 3 – клапан

Причини аварій і нещасних випадків при роботі компресорів і умови безпеки їх експлуатації [17].

Вибух компресорів може бути наслідком перегріву його стінок, підвищення робочого тиску, виникнення на корпусі зарядів статичної електрики, загоряння і вибуху суміші парів мастильного матеріалу з повітрям, гідравлічного удару (в циліндрах компресорів, холодильних установках).

Небезпека перегріву елементів конструкції компресора пов'язана перш за все з тим, що при стисненні будь-яких газів їх температура підвищується і тим більше, чим більше ступінь стиснення. Крім того, вона обумовлена утворенням «нагару» на стінках циліндру, клапанних пристроїв і трубопроводів, що представляє собою суміші твердих продуктів розкладання мастил. Нагар збільшує тертя і призводить до місцевих перегрівів, які ініціюють вибух.

Перевищення робочого тиску найчастіше пояснюється відсутністю або несправністю контрольно-вимірювальної апаратури, порушенням правил експлуатації компресору.

У компресорах холодильних установок можливі конденсація використуваних в циліндрі легкостиских газів і виникнення гідравлічного удару, що може бути причиною його руйнування.

Безпека експлуатації компресорів досягається суворою регламентацією виду застосовуваного мастильного матеріалу, пристроєм систем охолодження і очищення робочих тіл.

До заходів щодо усунення гідравлічних ударів відноситься забезпечення безперервного або періодичного відведення сконденсованої рідини з холодильників, а також контроль відносної вологості повітря, що засмоктується в компресор (повинна бути не більше 60 %). Для підтримки необхідного тиску використовують запобіжні пристрої – клапани відкритого і закритого типу.

Усі рухомі частини компресора з приводом захищають.

Для виключення помилкових дій обслуговуючого персоналу до обслуговування компресорів допускаються машиністи і апаратники, які пройшли спеціальну підготовку, склали іспити і мають відповідні посвідчення.

Причини аварій стаціонарних судин, газових балонів, газо- і трубопроводів [19].

Ці причини дуже різноманітні і можуть бути розділені на конструкторські, технологічні та експлуатаційні.

До конструкторських причин відносяться неправильний вибір конструкції або окремих її елементів, відсутність перевірочного розрахунку на міцність.

До технологічних причин відносяться поява дефектів конструкції, які знижують її характеристики. Це ливарні раковини, непровари, газові пори і шлакові включення зварних з'єднань, дефекти заклепок, внутрішні та зовнішні тріщини, пропали. Усі вони в значній мірі обумовлюють ймовірність розгерметизації системи під тиском.

До експлуатаційних причин відносяться:

– порушення режимів експлуатації (перевищення допустимих значень тисків, температур), у тому числі внаслідок помилкових дій персоналу або через відсутність контрольних приладів;

Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ХІ.С.00.00.00 ПЗ

– побічні процеси в пристроях і установках (корозія, утворення накипу); розширення рідин в замкнених об'ємах внаслідок нагрівання;

– зміна міцнісних властивостей конструкційних матеріалів в умовах низьких температур;

– утворення суміші «пальне – окислювач».

Вибух балонів зріджених газів може статися при заповненні їх робочим тілом, для якого вони не призначені.

Стосовно до систем трубо- і газопроводів причиною розгерметизації може бути замерзання конденсату, деформація внаслідок теплових розширень.

Із урахуванням названих причин аварій систем, що працюють під тиском, правила Держтехнагляду встановлюють вимоги до пристрою і безпечної їх експлуатації.

Для виявлення технологічних факторів розгерметизації судини і апарати, що працюють під тиском, перед пуском в експлуатацію, а також періодично піддають огляду і випробувань. При цьому здійснюють внутрішній огляд всіх судин.

Газо- і трубопроводи також повинні мати сигнальне пофарбування.

Важливим заходом, що сприяє виявленню появи газу в повітрі робочої зони, є надання йому запаху (одоризація).

Газопроводи прокладають із невеликим ухилом в бік руху газу, а буферну ємність постачають у нижній частині спускною трубкою з краном для систематичного видалення водяного конденсату і масла.

Паропроводи забезпечують конденсатовідвідниками, які дозволяють запобігти виникненню гідравлічних ударів і пробок.

До експлуатації установок і посудин, що працюють під тиском, допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання і атестацію і мають посвідчення на право їх обслуговування.

У системах, що працюють під тиском, використовують різні контрольні прилади. Це, перш за все, манометри для вимірювання тиску.

За необхідності зниження тиску газу або повітря при їх відборі з балону або ємності застосовують редуційні клапани.

Для контролю температури в установках під тиском повсюдно використовують термометри, а також термопари. Для контролю наявності рідини в котлах та подібних до них установках застосовують покажчики рівня рідини.

Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

XI.C.00.00.00 ПЗ

Лист

43

Список використаних джерел

1. Купрум сульфат. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
2. Медный купорос: как разводить раствор, опрыскивание, чем полезен для растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://udobreniya.info/obrabotka/mednyj-kuporos/>
3. Справочник химика 21. Сырье и способы производства медного купороса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://chem21.info/page/066031151180141074013253106073066120188133062145/>
4. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра / укладачі: Р. О. Острога, М. С. Скиданенко, Я. Е. Михайловський, А. В. Іванія. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 32 с.
5. Сушарки кипячого шару. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://uk.wikipedia.org>
6. Головний сайт НУ Львівська політехніка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://lpnu.ua/research/scientific-developments-directory/tehnologichni-osnovy-vyrobnytva-midnogo-kuporosu>
7. Лыков М. В. Сушка в химической промышленности / М. В. Лыков. – М. : Химия, 1970. – 432 с.
8. Лебедев П. Д. Расчет и проектирование сушильных установок / П. Д. Лебедев. – М.–Л. : Госэнергоиздат, 1963. – 320 с.
9. Сушилка со взвешенным (кипящим) слоем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://forpsk.ru/index.php/stati/oborudovanie/115-sushilka-vzveshennogo-sloya>

10. Лазинский А. А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры / А. А. Лазинский, А. Р. Толчинский. – Л. : Машиностроение, 1970. – 752 с.
11. Лазинский А. А. Конструирование сварных химических аппаратов : Справочник / А. А. Лазинский. – Л. : Машиностроение, 1981. – 382 с.
12. Павлов К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : Учебное пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1987. – 576 с.
13. Машины и аппараты химических производств. Примеры и задачи / Под общ. ред. В. Н. Соколова. – Л. : Машиностроение, 1982. – 384 с.
14. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи : Учеб. пособие для студентов вузов / М. Ф. Михалев, Н. П. Третьяков, А. И. Мильченко, В.В. Зобнин; Под общ. ред. М. Ф. Михалева. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. – 301 с.
15. Гайдамак К. М. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности / К. М. Гайдамак, Б. А. Тыркин. – М. : Высшая школа, 1974. – 286 с.
16. Фарамазов С. А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов / С. А. Фарамазов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Химия, 1980. – 312 с.
17. Безопасность эксплуатации герметичных систем работающих под давлением [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://studfile.net/preview/5616230/page:18/>
18. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://studref.com/575119/bzhd/obespechenie_bezопасnosti_germetichnyh_sistem_rabotayuschih_davleniem

19.Методы обеспечения безопасности герметичных систем, работающих под давлением [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://erx7.narod.ru/index/0-67>

					ХІ.С.00.00.00 ПЗ	Лист
Зм	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		46