

ВСТУП

Виробництво тригвинтові насосів з циклоїдним зачепленням здійснюється відповідно до ГОСТу 10056-62. цей стандарт поширюється на знову проєктовані і переглядається тригвинтові насоси з подачею до 800 м³ / год і тиском нагнітання до 250 кг / см² у призначені для перекачування рідин без абразивних домішок з в'язкістю від 0,1 до 60 ст. Згідно з цим стандартом тригвинтові насоси повинні виготовлятися двох типів: ЗВ - з одностороннім підведенням рідини і ЗВХ2 - з двостороннім підведенням рідини.

Позначення насоса складається з цифри 3 і великої літери В, позначають його скорочене найменування (тригвинтові), і дробу, чисельник якого вказує округлене значення подачі в літрах на 100 оборотів провідного гвинта, знаменник - тиск нагнітання в кг / см².

Стандартом допускається додавати до позначення дві літери, характеризують призначення насоса і його конструктивне виконання.

Приклади умовних позначень тригвинтові насоса з одностороннім підведенням рідини, з подачею 25 м³ / год при 2900 об/ хв і тиску нагнітання 40 кг / см².




Рисунок 1-Трьохгвинтовий насос.

Инд. №пол.	Полп. и дата
Взаим. инв.	Инд. №длуб.
Полп. и дата	
Инд. №пол.	

B-B




Рисунок 3 - Схема трьохгвинтового насоса

Ущільнення, представлене на рис. 2, складається з під'ятника 2 зі штифтом 61, який заходить в паз кришки сальника, п'яти 3, втулки упорної 4, пружини 6, кільця упорного 21 і гумових ущільнених кілець 42, 43. Упорна втулка 4 зафіксована на ведучому гвинті 11 штифтом 32, який дає їй можливість переміщатися тільки в осьовому напрямку. Для зменшення зносу торцевого ущільнення в порожнині ущільнення вала підтримується тиск 0,2 ... 0,3 МПа. Підтримування тиску в заданому діапазоні забезпечує розвантажувальний клапан, що складається з кульки 57, пружини 7, пробки спеціальної 48, прокладка 50. При підвищенні тиску вище заданого клапан спрацьовує і частина рідини порівнюється через канали в корпусі 14 у всмоктувальну порожнину.

Инд. №пол.	Полп. и дата	Взаим. инв.	Инд. № инв.	Полп. и дата	Лист
Изд.	Лист	№ докум.	Полп.	Дата	

Довжина гвинта:

$$L = z \cdot t, \quad (5)$$

$$L = 2 \cdot 110 = 220 \text{ мм},$$

де, L – довжина гвинта, мм;
 z – кількість кроків;
 $z = 2$;

Вісьова сила на ведучому гвинті:

$$P_1 = [2,529 \cdot d_{3В}^2 - 0,7854(d_1^2 + d_2^2)] \cdot p, \quad (6)$$

$$P_1 = [2,529 \cdot 33^2 - 0,7854(55^2 + 22^2)] \cdot 2,8 = -4,9$$

де, P_1 – вісьова сила на ведучому гвинті, Н;
 d_1 – діаметр більшого поршня;
 $d_1 = 55$ мм;
 d_2 – діаметр меншого поршня;
 $d_2 = 22$ мм;
 p – робочий тиск, Па;
 $p = 2800102$;

Вісьова сила на веденому гвинті:

$$P_2 = (0,4193 \cdot d_{3В}^2 - 0,7854 \cdot d_3^2) \cdot p, \quad (7)$$

$$P_2 = (0,4193 \cdot 33^2 - 0,7854 \cdot 22^2) \cdot 2,8 \cdot 10^6 = 214,2 \text{ Н}$$

де, d_3 – діаметр поршня;
 $d_3 = 22$ мм;

Сумарне вісьове зусилля:

$$P_{\text{вісь}} = P_1 + 2P_2 \quad (8)$$

$$P_{\text{вісь}} = -4,9 + 2 \cdot 214,2 = 423,5;$$

де, $P_{\text{вісь}}$ – сумарне вісьове зусилля, Па;

Полп и дата
Иинв № 01уб
Взаим и инв
Полп и дата
Иинв № полп

$$\alpha = \arccos \left(\frac{A^2 + r_3^2 - R1^2}{2 \cdot r_3 \cdot A} \right), \quad (19)$$

$$\alpha = \arccos \left(\frac{33^2 + 16,5^2 - 16,5^2}{2 \cdot 16,5 \cdot 33} \right) = 0^\circ,$$

$$\alpha_1 = 16,974^\circ,$$

$$\alpha_2 = 24,533^\circ,$$

$$\alpha_3 = 30,75^\circ,$$

$$\alpha_4 = 36,336^\circ,$$

$$\alpha_5 = 41,578^\circ,$$

$$\alpha_6 = 46,567^\circ,$$

$$\alpha_7 = 51,463^\circ,$$

$$\alpha_8 = 56,251^\circ.$$

$$\beta_1 = \alpha_1 - \gamma_1, \quad (20)$$

$$\beta_0 = 0^\circ - 0^\circ = 0^\circ,$$

$$\beta_1 = 1,344^\circ,$$

$$\beta_2 = 3,683^\circ,$$

$$\beta_3 = 6,603^\circ,$$

$$\beta_4 = 9,952^\circ,$$

$$\beta_5 = 13,65^\circ,$$

$$\beta_6 = 17,612^\circ,$$

$$\beta_7 = 21,864^\circ,$$

$$\beta_8 = 26,325^\circ.$$

2.3 Розрахунки ведучого гвинта

Діаметр напірного патрубку:

$$d_H = \sqrt{\frac{4Q}{\pi[V]_H}}; \quad (21)$$

Полп и дата
Инв № дуб
Взаим инв
Полп и дата
Инв № пол

Инв № пол	Лист	№ докум	Полп	Дата
-----------	------	---------	------	------

$$d_H = \sqrt{\frac{4 * 6.385 * 10^{-3}}{3.14 * 1.35}} = 77,6 * 10^{-3} \text{ мм};$$

де, d_H – діаметр напірного патрубку, мм;
 $[V]_H$ – допустима швидкість;
 $[V]_H = 1,35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

Діаметр всмоктувального патрубка:

$$d_{BC} = \sqrt{\frac{4Q}{\pi[V]_{BC}}}; \quad (22)$$

$$d_{BC} = \sqrt{\frac{4 * 6.385 * 10^{-3}}{3.14 * 0,84}} = 98,4 * 10^{-3} \text{ мм};$$

де, d_{BC} – діаметр всмоктувального патрубка;
 $[V]_{BC}$ – допустима швидкість, $\frac{\text{м}}{\text{с}}$;
 $[V]_{BC} = 0,84$

Обертальний момент:

$$M = \frac{p * Q * 60}{\eta 2\pi n}; \quad (23)$$

$$M = \frac{2.8 * 10^{-3} * 6.385 * 10^{-3} * 60}{0.75 * 2 * 3.14 * 2600} = 87,597 \text{ Н*м}$$

де, M – обертальний момент;
 η – загальний ККД;
 $\eta = 0,75$

Діаметр валу:

$$d_{\text{вал}} = \sqrt[3]{\frac{5M}{[\tau]}}; \quad (24)$$

Полп и дата
Инв № обл
Взаим инв
Полп и дата
Инв № пол

$$f_{ГВ2} = 0,4193 * 33^2 = 4,566 * 10^{-4} \text{ м}^2$$

де, $f_{ГВ2}$ – площа перерізу веденого гвинта;

Об'єм веденого гвинта:

$$V_{ГВ2} = f_{ГВ2} * L_{ГВ2} + \frac{\pi d_3^2}{4} * d_{вс} \quad (36)$$

$$V_{ГВ2} = 4,566 * 10^{-4} * 297,62 * 10^{-3} + \frac{3,14 * 22^2}{4} * 98,4 * 10^{-3} = 37 \text{ м}^3$$

де, $V_{ГВ2}$ – об'єм веденого гвинта;

Маса веденого гвинта:

$$m_{ГВ2} = V_{ГВ2} * \rho_{ст}; \quad (37)$$

$$m_{ГВ2} = 2 * 10^{-4} * 7,5 * 10^3 = 1,5 \text{ кг}$$

де, $m_{ГВ2}$ – маса веденого гвинта

Площа гвинта:

$$F_{ГВ} = f_{ГВ1} + 2f_{ГВ2} \quad (38)$$

$$F_{ГВ} = 2,58 * 10^{-3} + 2 * 4,566 * 10^{-4} = 34,932 * 10^{-4} \text{ м}^2$$

де, $F_{ГВ}$ – площа гвинта;

Швидкість гальмування:

$$V_{гал} = \frac{Q}{F_{ГВ}}; \quad (39)$$

$$V_{гал} = \frac{6,385 * 10^{-3}}{34,932 * 10^{-4}} = 1,828 \text{ м/с}$$

де, $V_{гал}$ – швидкість гальмування ;

Довжина шляха гальмування:

Инд. № пол.	Полп. и дата	Взаим. инв.	Инд. № пол.	Полп. и дата	Изд. лист	№ докум.	Полп.	Дата	Лист

Тиск гальмування веденого гвинта:

$$P_{\text{гал2}} = \frac{m_{\text{гв2}} \frac{V_{\text{гал}}^2}{2}}{l_{\text{гал}} \frac{\pi d_2^2}{4}}; \quad (43)$$

$$P_{\text{гал2}} = \frac{1,5 * \frac{1,828^2}{2}}{11 * 10^{-3} \frac{3,14 * 22^2}{4}} = 0,6 \text{ Па}$$

Діаметр діафрагми веденого гвинта:

$$d_{\text{діафр2}} = d_2 \sqrt{\frac{V_{\text{гал}}}{\mu \sqrt{\frac{2\Delta P_{\text{гал2}}}{\rho}}}}; \quad (44)$$

$$d_{\text{діафр2}} = 22 \sqrt{\frac{1,828}{0,82 \sqrt{\frac{2 * 0,6 * 10^6}{1000}}}} = 5,6$$

де, $d_{\text{діафр2}}$ – діаметр діафрагми веденого гвинта;

2.4 Розрахунок переливного клапану

$D_{\text{під}}$ – діаметр підшипника;

$D_{\text{під}} = 36 \text{ мм};$

$d_{\text{під}}$ – діаметр отвору підшипника;

$d_{\text{під}} = 30 \text{ мм};$

$D_{\text{п'яти}}$ – діаметр п'яти;

$D_{\text{п'яти}} = 39 \text{ мм};$

$d_{\text{п'яти}}$ – діаметр отвору п'яти;

$d_{\text{п'яти}} = 28 \text{ мм};$

Колова швидкість:

$$V_{\text{сер}} = \left(\frac{D_{\text{під}} + d_{\text{під}}}{4} \right) 2 * \pi \frac{n}{60} \quad (45)$$

Полп и дата	
Иинв № 02/лвб	
Взаиминв	
Полп и дата	
Иинв № полп	

$$V_{\text{сер}} = \left(\frac{36 + 30}{4} \right) 2 * 3,14 \frac{2600}{60} = 4,5 \text{ м/с}$$

де, $V_{\text{сер}}$ – колова швидкість;

Площа контакта ущільнення підп'ятника:

$$f_{\text{під}} = \frac{\pi \left(D_{\text{під}}^2 - d_{\text{під}}^2 \right) * 10^{-6}}{4} \quad (46)$$

$$f_{\text{під}} = \frac{3,14(36^2 + 30^2) * 10^{-6}}{4} = 310 * 10^{-6} \text{ м}^2$$

де, $f_{\text{під}}$ – площа контакта ущільнення підп'ятника;

Площа контакта п'яти:

$$f_{\text{п'ят}} = \frac{\pi(D_{\text{п'ят}}^2 - d_{\text{п'ят}}^2) * 10^{-6}}{4} \quad (47)$$

$$f_{\text{п'ят}} = \frac{3,14(39^2 - 28^2)10^{-6}}{4} = 578,5 * 10^{-6} \text{ м}^2$$

де, $f_{\text{п'ят}}$ – площа контакта п'яти;

Припустимий контактний тиск в ущільненні п'яти:

$$[p] = \frac{10^7}{V_{\text{сер}}} \quad (48)$$

$$[p] = \frac{10^7}{4,5} = 2,2 * 10^6 \text{ Па}$$

де, $[p]$ – припустимий контактний тиск в ущільненні п'яти;

Полп и дата
Инв № обл
Взаим инв
Полп и дата
Инв № пол

$$R_i = p * \pi \left(\frac{3d_3}{2} + \delta_0 \right)^2 ; \quad (67)$$

$$R_i = 2,8 * 10^6 * 3,14 * \left(\frac{3 * 33}{2} + 9,9 \right)^2 = 31021 \text{ Н};$$

де, R_i – внутрішня сила тиску;

Сила контакту в ущільненні:

$$R_d = p * k_y * \pi \left[\left(\frac{3d_3}{2} + \delta_{кр} \right)^2 - \left(\frac{3d_3}{2} + \delta_0 \right)^2 \right]; \quad (68)$$

$$R_d = 2,8 * 1,4 * 3,14 \left[\left(\frac{3 * 33}{2} + 17,2 \right)^2 - \left(\frac{3 * 33}{2} + 9,9 \right)^2 \right] \\ = 11330,6 \text{ Н};$$

де, R_d – сила контакту в ущільненні;
 k_y – середній питомий тиск на опорну поверхню;

Сила затяжки:

$$R_k = R_i + R_d; \quad (69)$$

$$R_k = 31021 + 11330,6 = 42351,6 \text{ Н};$$

де, R_k – сила затяжки;

Площа шпильки:

$$\sigma = \frac{R_k}{f_{шп} * z}; \quad (70)$$

$$f_{шп} = \frac{\pi d_{шп}^2}{4}; \quad (71)$$

$$f_{шп} = \frac{3,14 * 12^2}{4} = 113,04 \text{ м}^2;$$

Полп и дата
Инв № дуб
Взаим инв
Полп и дата
Инв № пол

У 1980-х рр. почалося використання гвинтових насосів для механізованого видобутку. З цієї причини вони поступово проникали в нафтову промисловість.

До 2003 року гвинтові насоси почали використовувати на більш ніж 40 000 свердловин по всьому світу. Видобуток в'язких і високов'язких нафт став більш рентабельним для нафтової промисловості. Гвинтові насоси застосовуються від Аляски до Південної Америки, в горах Японії, в Африці, в Росії.

Застосування гвинтового насоса


Гвинтові насоси замислювалися як пристрої для перекачування рідин і розчинів з великою в'язкістю. Потреба в таких агрегатах є в багатьох галузях промисловості, наприклад, в харчовій, хімічній, текстильній, металообробної і т.д. У будівництві за допомогою гвинтових pomp здійснюють подачу сумішей для наливних підлог і покрівель.

З плином часу ця технологія ставала все більш досконалою. Тепер гвинтові насоси успішно працюють у десятках тисяч свердловин по всьому світу. Саме ці агрегати інженери-нафтовики вважають найбільш перспективними.

Крім цього, гвинтові насоси застосовують для зневоднення природного газу, запуску опалення у будинках, видобутку мінеральних вод та ін. А ще їх активно застосовують як насоси-дозатори.

Серед власників свердловин на воду велику популярність мають побутові гвинтові насоси. Їх використовують тоді, коли виявляють значну кількість піску у воді. За таких обставин відцентрові насоси швидко зношуються, а вібраційні не можуть застосовуватися через негативний вплив вібрацій на дно джерела. Гвинтові ж насоси не вібрують і витримують наявність твердих механічних домішок. У гірничій промисловості знаходять застосування для відкачування забрудненої води, очищення водозбірників, у технологічних схемах водовугільного палива. Н.г., які серійно виготовляють на подачу 500–600 м³/год при тиску до 3 МПа, використовують, зокрема, для перекачування високов'язкої нафти, а також на нафтових родовищах в умовах низьких температур.

Инт. № док.	Полл. и дата
Инт. № док.	Полл. и дата
Инт. № док.	Полл. и дата
Инт. № док.	Полл. и дата
Инт. № док.	Полл. и дата



Типова схема підключення насоса

1. Насос PCM Gavo GTA-GCA-GVA-GBB.
2. Давач рівня рідини, що перекачується в бункері.
3. Частотний перетворювач.
4. Панель управління насоса (програма).
5. Силовий кабель.
6. Керуючі сигнали процесу.

Инв.№пол.	Полп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№элуб.	Полп. и дата	Лист
Инв.№пол.	Полп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№элуб.	Полп. и дата	Лист
Инв.№пол.	Полп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№элуб.	Полп. и дата	Лист




Рис-8.Робочі характеристики гвинтових насосів

Инд. №пол.	Подп. и дата	Взаим. инв.	Инд. № инв.	Подп. и дата

Инд. №пол.	Подп. и дата	Взаим. инв.	Инд. № инв.	Подп. и дата




Рис.9 Стенд для випробування гвинтових насосів

Винахід відноситься до дослідження процесів, що відбуваються в свердловинних гвинтових насосах. Стенд для випробування гвинтових насосів містить приводний частина 1, блок 2 контролю і регулювання параметрів роботи, станцію 7 управління, блок 3 підготовки, змішування і подачі рідини, блок 4 підготовки газу, блок 5 підготовки робочої рідини, блок 6 очищення робочої рідини. Блок 3 містить ємність 30, підключену до викидних лініях 25 і 29 блоків 4 і 5 і має викидних лінію 31 для нагнітання газу. Ємність 30 містить патрубок 33 для засипання механічних домішок і шнек 34 для змішування рідини і механічних домішок. Блок 4 містить компресор 23, балон 24, лінію 25 з регулюючою арматурою 26. Лінія 25 підключена до блоку 3. Блок 5 містить ємність 27 з робочою рідиною, відцентровий насос 28, підключений до станції 7, лінію 29, підключену до блоку 3. Блок 6 являє собою ємність з викидний лінією 19, забезпеченою фільтром 39 механічних домішок. Викидна лінія 38 з'єднана з

Ильв.№полд. Полд. и дата. Взаим.инв. Инв.№полд. Полд. и дата. Ильв.№полд. Полд. и дата.

