

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра хімічної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри

_____ *підпис, дата*

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Освітня програма «Обладнання нафто- та газопереробних виробництв»

Тема роботи: Газофракціонуюча установка. Розробити конденсатор – холодильник ізопентанової колони.

студент групи ХМ-71

Муравицький Д.С.

_____ *підпис*

Залікова книжка

№ 039

Кваліфікаційна робота бакалавра:
захищена на засіданні ЕК
з оцінкою _____

Керівник:
к.т.н., доцент Михайловський Я.Е.
посада, прізвище та ініціали

_____ *Підпис голови
(заступника голови) комісії*

_____ *дата, підпис*

СУМИ 2021
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра хімічної інженерії

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
Освітня програма "Обладнання нафто- та газопереробних виробництв»"

Курс_4___ Група ХМ-71 Семестр __8__

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

студенту Муравицькому Д.С.

1 Тема проекту: «Газофракціонуюча установка. Розробити конденсатор – холодильник ізопентанової колони».

2 Вихідні дані: Гарячий теплоносій (у міжтрубному просторі) –ізопентанові пари у кількості $G_r = 370$ кмоль/год з температурою $t_{гп} = 50$ °С під тиском $p_p = 2$ ат; температура конденсату, що надходить у ємкість зрошення $t_{гк} = 35$ °С; тиск у ємкості зрошення $p_k = 1,35$ ат. Холодний теплоносій (у трубному просторі)– вода з початковою температурою $t_{хп} = 20$ °С. Розробити кожухотрубчастий теплообмінник з нерухомими трубними решітками

3 Перелік обов'язкового графічного матеріалу (аркуші А1):

- | | |
|--|--------|
| 1. <u>Технологічна схема установки</u> | 1 арк. |
| 2. <u>Складальне креслення апарату</u> | 1 арк. |
| 3. <u>Креслення деталей і вузлів апарату</u> | 2 арк. |

4 Рекомендована література Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: Справочное пособие. — М.: Химия, 1983. — 224

5 Етапи виконання кваліфікаційної роботи:

Етапи та розділи проектування	ТИЖНІ				
	1	2,3	4,5	6,7	8
1 Вступна частина	x				
2 Технологічна частина		xx			
3 Проектно-конструкторська частина			xx		
4 Розробка креслень				xx	
5 Оформлення записки					x
6 Захист роботи					x

6 Дата видачі завдання _____

Керівник _____

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: с.73, 5 рис., 2 табл., 3 додатки, 12 джерел.

Графічні матеріали: технологічна схема установки, складальне креслення апарата – всього 2 аркуша формату А1.

Тема проекту «Газофракціонуюча установка. Розробити конденсатор - холодильник ізопентанової колони.»

Наведено теоретичні основи і особливості ізопентанової колони газофракціонуючої установки, виконані розрахунки матеріального і теплового балансів процесу, виконані технологічні розрахунки апарата, визначені його розміри.

Ключові слова: АПАРАТ, УСТАНОВКА, МЕТАНОЛ, КОЛОНАРЕКТИФІКАЦІЙНА, РОЗРАХУНОК.

Зміст

Введення	5
1. Технологічна частина	8
1.1 Опис технологічної схеми виробництва	8
1.2 Теоретичні основи процесу теплообміну	10
1.3 Опис об'єкта розробки, вибір матеріалів	13
2. Технологічні розрахунки процесу і апарату	21
2.1 Тепловий баланс процесу	21
2.2 Технологічні розрахунки	20
2.3 Конструктивні розрахунки	24
2.4 Гідравлічний опір апарату.....	26
2.5 Вибір допоміжного обладнання.....	33
3. Розрахунки апарату на міцність.....	34
3.1 Розрахунок товщини стінки корпусу і кришки апарата.....	37
3.2 Вибір і розрахунок опори.....	33
3.3 Зміцнення отворів.....	35
4 Монтаж та ремонт апарата.....	40
4.1 Монтаж розробленого апарата.....	42
4.2 Ремонт апарата.....	49
5 Охорона праці.....	57
Список використаної літератури	71
Додаток: Специфікації до крес	

					<i>XI.A.00.00.00 ПЗ</i>			
<i>Змін.</i>	<i>лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>підпис</i>	<i>Дата</i>				
<i>Розробник.</i>	<i>Муравицький</i>				<i>Літ.</i>	<i>лист</i>	<i>листів</i>	
<i>Перевір.</i>	<i>Михайлоський</i>				4	74		
<i>Рецензії.</i>					Конденсатор – холодильнікозопента- нової колонигазофракціонуєчої установки <i>СумДУ ХМ-71</i>			
<i>Н. Контр.</i>								
<i>Затвердив.</i>								

ВСТУП

Розвиток хімічної промисловості є основою хімізації народного господарства. У зв'язку з цим, першочергового значення набувають розробки сучасних конструкцій машин і апаратів хімічних виробництв, інтенсифікації виробничих процесів, зниження вартості обладнання, розробка природоохоронних заходів, чому сприяє його правильний розрахунок і конструювання.

У хімічній промисловості здійснюються різноманітні процеси, в яких вихідні матеріали в результаті хімічної взаємодії зазнають глибоких перетворень, що супроводжуються зміною агрегатного стану, внутрішньої структури і складу речовин. Поряд з хімічними реакціями, які є основою хіміко - технологічних процесів останні зазвичай включають численні фізичні (в тому числі і механічні) і фізико - хімічні процеси. До таких процесів належать: переміщення рідин і твердих матеріалів, подрібнення і класифікація останніх, стиснення і транспортування газів, нагрівання та охолодження речовин, їх перемішування, розділення рідких і газових неоднорідних сумішей випарювання розчинів, сушка матеріалів та ін. При цьому спосіб проведення зазначених процесів часто визначає можливість здійснити, ефективність і рентабельність виробничого процесу в цілому. Таким чином, технологія виробництва найрізноманітніших хімічних продуктів і матеріалів (кислот і лугів, солей, мінеральних добрив барвників, полімерних і синтетичних матеріалів, пластичних мас) включає ряд однотипних фізичних і фізико-хімічних процесів, що характеризуються загальними закономірностями. Ці процеси в різних виробництвах проводяться в аналогічних за принципом дії машинах і апаратах.

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

Процеси і апарати, загальні для різних галузей хімічної технології отримали назву основних процесів і апаратів. Наприклад, одним з основних процесів є теплообмін. цей процес застосовується при отриманні багатьох речовин і продуктів.

Процеси теплообміну відіграють важливу роль в сучасній техніці. Особливо широко процеси теплообміну використовуються в хімічній, енергетичній, металургійної та харчової промисловості.

Теплообмінними апаратами називаються пристрої, призначені для передачі тепла від одного теплоносія до іншого при здійсненні різних теплових процесів: нагріванні, охолодженні, кипінні, конденсації та ін. В промисловості використовуються різноманітні типи теплообмінного обладнання, однак найбільш широке застосування знаходять кожухотрубні теплообмінники. Ці теплообмінники не володіють особливою компактністю, але мають високу механічну міцність і можуть бути використані в різних областях. За винятком охолоджувача з оребренними трубами спеціального призначення, це фактично єдиний пристрій, яке можна застосовувати при великих площах поверхні теплообміну, тисках вище 2 МПа і температурах понад 250 ° С.

Як впливає з назви, кожухотрубний теплообмінник має кожух (судини високого тиску), що містить пучок труб. Труби, що кріпляться до трубних дошок, можуть бути гладкими або оребренними і розташовуються паралельно поздовжньої осі кожуха.

Газофракційні установки, служать для поділу суміші легких вуглеводнів на індивідуальні, або технічно чисті, речовини. Установки такого типу входять до складу газобензинових, газопереробних, нафтохімічних і хімічних заводів. Для переробки до них надходить сировина - газові бензини, отримані з природних і нафтопереробних газів, продукти стабілі-

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

зації нафти, газу піролізу і крекінгу. Поділ сумішей вуглеводнів здійснюється ректифікацією в колонних апаратах.

Схема поділу газового бензину в Р. в. включає попереднє нагрівання в теплообміннику газового бензину і подачу його в пропанову колону. З верхньої частини колони відводяться пари пропану, які конденсуються в конденсаторі-холодильнику і надходять в ємність зрошення.

Частина пропану повертається на верх колони як зрошення, а надлишок відводиться у вигляді готового продукту.

Рідина з низу колони після підігріву надходить для подальшого поділу за такою ж схемою в наступну колону, де з неї виділяється у вигляді верхнього продукту суміш бутану, а з нижньої частини відводиться бензин.

Аналогічним чином проводиться поділ бутану на ізобутан і нормальний бутан, а бензину - на ізопентан, нормальний пентан, гексани і т. д. [3]

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

михпоруч стоять ректифікаційних колон, що працюють як одна ціла.

Колона 4 працює як нижня, і з її кубової частини відводиться н-пентан в товарний парк. Колона 5 працює як верхня, і кубовий продукт насосом 8 відводиться на зрошення колони 4, а продукт верхній частині - ізопентан - після охолодження в холодильнику 11 відводиться в парк товарної продукції. Холодильниками верхніх частин колони є повітряні конденсатори або холодильники-випарники звичайних холодильних установок (аміачної або пропанового).

Температурний режим верхній частині колони вибирають таким, щоб забезпечити максимальну конденсацію парів в холодильниках-конденсаторах. Кубові частини колон обігріваються парами, які отримуються в кип'ятильниках, що використовують в якості теплоносія насичений водяна пара або циркулює нафтопродукт (дизельне паливо).

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

1.2 Теоретичні основи процесу теплообміну

Теплообміном називається процес перенесення теплоти між тілами, що мають різну температуру. При цьому теплота переходить мимовільно від більш нагрітого до менш нагрітого тіла. Теплообмін між тілами є обмін енергією між молекулами, атомами і вільними електронами, в результаті, якого інтенсивність руху частинок більш нагрітого тіла знижується, а менш нагрітого

- зростає. Всі теплообмінні процеси можна умовно розділити на наступні групи: нагрівання, охолодження, конденсація, випаровування. Нагрівання - підвищення температури матеріалів шляхом підведення тепла. Охолодження – зниження температури матеріалів шляхом відводу від них тепла. Конденсація

- зниження пари якої-небудь речовини шляхом відводу від них тепла. Випаровування - перехід в пароподібний стан будь-якої рідини шляхом підведення до неї тепла. Окремим випадком випаровування є процес випарювання - концентрування при кипінні розчинів твердих нелетких речовин шляхом видалення рідкого летючого розчинника у вигляді пари.

Рушійною силою будь-якого теплообмінного процесу є різниця температур середовищ, при наявності якої тепло поширюється від середовища з більшою температурою до середовища з меншою температурою. Тіла, які беруть участь в теплообміні, називаються теплоносіями. Теплоносії з більш високою температурою називають гарячими, теплоносії з більш низькою температурою - холодними. Дуже важлива також схема руху теплоносіїв. Від неї сильно залежить характер процесу. Існує кілька схем руху потоків теплоносіїв. Прямоточна схема- гарячий теплоносій взаємодіє з холодним через стінку, при цьому потоки спрямовані пара-

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

лельно один одному і в одному напрямку, проти напрямкові потоки паралельні, але спрямовані в протилежні сторони, перехресні потоки спрямовані під кутом відносно один одного.

Тепловіддача при конденсації, а також тепловіддача при кипінні рідин протікають при зміні агрегатного стану теплоносіїв. Особливість цих процесів полягає насамперед в тому, що тепло підводиться або відводиться при постійній температурі.

Тепловіддача при конденсації, а також тепловіддача при кипінні рідин протікають при зміні агрегатного стану теплоносіїв. Особливість цих процесів полягає насамперед в тому, що тепло підводиться або відводиться при постійній температурі. Тепловіддача при конденсації насичених парів є складне явище одночасного переносу теплоти (визначається теплотою пароутворення) і маси (яка визначається кількістю сконденсованого пара).

Конденсація насиченої пари на охолодженій поверхні призводить до значної інтенсифікації теплообміну в порівнянні, наприклад, з теплообміном від газу до стінки. При цьому механізм конвекції абсолютно інакший. Молекули пара не тільки переносяться до охолоджуваної стінки вихором турбулентного потоку, а й створюють ще й власні поступальні рухи до стінки, так як в безпосередньому сусідстві з нею відбуваються конденсація пара і різке зменшення його обсягу.

Утворений конденсат стікає по стінці, а до стінки підходить свіжий пар. Чим холодніша стінка, тим інтенсивніше відбувається конденсація і рух молекул пара до стінки. Перенесення теплоти з основної маси пара до стінки відбувається настільки швидко, що ступінь турбулізації потоку не істотно не впливає на процес і часто може не враховуватися в розрахунках. На добре змочуваних поверхнях краплі конденсату,

										XI.T.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							111

іншому випадку значна частина теплоносія може минути основну поверхню теплообміну. Для зменшення кількості теплоносія, що проходить між трубним пучком і кожухом, в цьому просторі встановлюють спеціальні наповнювачі або глухі труби, які не проходять через трубні решітки та можуть бути розташовані безпосередньо у внутрішній поверхні кожуха. [4]

1.3 Опис об'єкта розробки, вибір матеріалів

Випарники кожухотрубчатого типу застосовують у складі холодильної установки установках для випаровування робочого тіла і відведення тепла від хладоносія або охолоджувального середовища.

У холодильних установках великої продуктивності переважно використовують горизонтальні випарники з подачею гарячого теплоносія в трубний простір, випаровуванням холодного теплоносія в міжтрубному просторі і організацією парового простору для сепарації крапель киплячої рідини.

Даний апарат відноситься до теплообмінних апаратів тепло в якому, від гарячого теплоносія до холодного передається через стінку (в нашому випадку через тонку стінку металевої трубки).

Гарячий теплоносій - дистилат і зрошення ізопентанової колони вводиться в міжтрубний простір апарату, холодний теплоносій - вода, надходить в трубний простір апарату. Такий розподіл теплоносіїв в апараті викликається зручністю технічного обслуговування (часте очищення поверхонь труб від внутрішніх відкладень. Кожухотрубні теплообмінники - це найбільш поширений вид теплообмінних апаратів. Їх застосовують для теплообміну і термохімічних процесів між різними рідинами, газами і парами - як без зміни, так і зі зміною їх агрегатного стану.

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		133

редовищем- ізопентан і вода, вибираємо матеріал - сталь 09Г2С [1],

Працездатність виробу, тобто стан, при якому воно здатне нормально виконувати задані функції, оцінюється критеріями міцності, жорсткості, стійкості, зносостійкості, корозійної стійкості.

Завдяки широкому спектру властивостей, які визначаються складом і хіміко-термічною обробкою, сталь - найбільш поширений конструкційний матеріал.

09Г2С - відноситься до класу низьколегованих сталей, Спосіб поставки - листова сталь. Сталь, яка характеризується підвищеною міцністю і ударною в'язкістю в інтервалі температур від -70 до + 475 0 С. Поріг холодоломкості лежить нижче - 100 0 С. Дана сталь у вигляді листового прокату широко застосовується для зварної хімічної апаратури відповідального призначення, що працюють переважно при низьких температурах (до -70 0 С) [11].

Сталь добре деформується в гарячому і холодному стані, легко піддається обробці різанням. Дуже добре зварюється усіма видами зварювання. Однак через велику в'язкості вона гірше піддається механічній обробці. Крім того, сталь нестійка в багатьох агресивних середовищах.[4]

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		166

Вибір конструкційних матеріалів

При виборі конструкційних матеріалів на основні деталі проектного апарату враховуються такі його найважливіші властивості: міцності, жаростійкість і жароміцність, корозійна стійкість при агресивному впливі середовища, фізичні властивості, технологічні характеристики, мала схильність до старіння, склад і структура матеріалу, вартість і можливість його отримання, наявність стандарту або затверджених технічних умов на його поставку (техніко-економічні показники).

Вибір конструкційних матеріалів на основні деталі проектного апарату здійснюється відповідно до рекомендацій ([1], розд.1).

Сталь 16ГС ГОСТ 19282. Замінники: Сталь 17ГС, сталь 15ГС, сталь 20Г2С, сталь 20ГС, сталь 18Г2С.

Призначення: виготовлення фланців, корпусу, деталей, що працюють при температурах $-40 \dots + 475$ °С під тиском; зварних металоконструкцій, які працюють при температурі до -70 °С.

Вид поставки (сортамент): листовий прокат (лист товстий г / катаний ГОСТ 19903, лист тонкий х / катаний ГОСТ 19904, смуга ГОСТ 103), труби (труба електрозварні квадратна ТУ 14-105-566, труба електрозварні прямокутна ТУ 14-105- 566).

Основні фізико-механічні властивості:

модуль пружності E , МПа 200000

модуль зсуву G , МПа..... 77000

щільність ρ , Кг / м³..... 7850

межа міцності σ_B , МПа, не менше..... 305

межа плинності σ_T , МПа, не менше 175

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Підпись	Дата		177

електрозварні прямокутна ТУ 14-105-566), сітки (сітка тканина ГОСТ 3826)).[2]

Основні фізико-механічні властивості:

модуль пружності E , МПа 200000

модуль зсуву G , МПа..... 74000

щільність ρ , Кг / м³ 7850

межа міцності σ_B , МПа, не менше420

межа плинності σ_T , МПа, не менше250

відносне звуження ψ , % 40

відносне подовження δ , %16

твердість по Бринеллю, НВ.....156

твердість по Роквеллу (поверхнева), НRC.....60

Зварюваність: зварюється без обмежень, крім хіміко-термічно оброблених деталей. Пароніт (ПОН-1) ГОСТ 481.

Призначення: виготовлення неметалевих прокладок для ущільнення роз'ємів фланцевих з'єднань апарату.

Основні фізико-механічні властивості:

щільність ρ , Кг / см³ 1,6-2,0

умовна міцність при розриві в поперечному напрямку, кгс / см²,
неменше 60

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

0,2 МПа; $h_{t_k} = 19800$

кДж/кмоль – ентальпія конденсата гарячого теплоносія при температурі $t_k = 43^\circ\text{C}$; $h_{t_c} = 19400$ кДж/кмоль-ентальпія теплоносія при температурі $t_c = 35^\circ\text{C}$.

Підстановка у формулу числових значень:

$$Q = 370(45\,300 - 19\,800) + 370(19\,800 - 19\,400) = 9,5 \cdot 10^6 \text{ кДж/ч} = 2\,661 \text{ кВт}$$

Перший доданок в наведеному вираженні є теплове навантаження зониконденсації, друге- теплове навантаження - зони охолодження конденсату:

$$Q_1 = 370(45\,300 - 19\,800) = 9,4 \cdot 10^6 \text{ кДж/ч} = 2\,620 \text{ кВт}$$

$$Q_2 = 370(19\,800 - 19\,400) = 0,14 \cdot 10^6 \text{ кДж/ч} = 41 \text{ кВт}$$

Витрата води в конденсаторі-холодильнику. Витрата води визначається зрівняння теплового балансу конденсатора-холодильника без урахування втрат

тепла в навколишнє середовище; температура охолодженої води на виході апарату приймається рівною $t_2' = 42^\circ\text{C}$:

$$Q = G_2 c_v (t_2' - t_2)$$

Звідки

$$G_2 = \frac{Q}{c_v (t_2' - t_2)}$$

де, G_2 – витрата води, кг /ч; $Q = 9,5 \cdot 10^6$ кДж/ч-теплове навантаження апарата;

$c_v = 4,187$ кДж/(кг·°C) – теплоємність води; $t_1' = 20^\circ\text{C}$ - початкова тем-

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

пературоводи.

тоді,

$$G_2 = \frac{9,5 \cdot 10^6}{4,187(42-20)} = 103\,148 \text{ кг/ч}$$

Тепловий баланс першої зони має вигляд :

$$Q_1 = G_2(t_3 - \tau) c_B$$

Звідки

$$\tau = t_2 - \frac{Q_1}{G_2 c_B} = 42 - \frac{9,5 \cdot 10^6}{103\,148 \cdot 4,187} = 20^\circ\text{C}$$

З цих розрахунків робимо висновок, що друга зона невелика за своїм тепловим навантаженням і безмінній температурі води в 20°C).[4]

2.2 Технологічні розрахунки

Вибір типу конденсатора -холодильник. Для орієнтовного вибору типу конденсатора-холодильника розраховується поверхня теплообміну:

$$F = \frac{Q}{K \Delta t_{cp}}$$

де K – коефіцієнт теплопередачі , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$; Δt – середній температурний тиск, $^\circ\text{C}$.

На основі практичних даних (18, с.557) для водяного конденсатора-холодильника приймається коефіцієнт теплопередачі $K=350 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$.

Середній температурний тиск в апараті визначається по наступній формулі Грасгофа:

									Лист
									24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

$$n_1 = \frac{F}{\pi \cdot (d_H - s) \cdot l};$$

де: F - площа теплообміну $F = 818 \text{ м}^2$;

d_H - внутрішній діаметр трубок, $D_H = 25 \text{ мм} = 0,025 \text{ м}$;

s-товщина стінки труби 2 мм

l-довжина труб 6 м

$$n_1 = \frac{818}{3,14(0,025 - 0,002) \cdot 6} = 1888 \text{ шт.}$$

Площа перетину міжтрубного простору:

$$f_{\text{мтр}} = 0,785(D_{\text{вн}}^2 - d_H^2 \cdot n);$$

де: $D_{\text{нар}}$ - зовнішній діаметр трубок, $D_{\text{нар}} = 25 \text{ мм} = 0,025 \text{ м}$.

$$f_{\text{мтр}} = 0,785(1,4^2 - 0,025^2 \cdot 1888) = 0,61 \text{ м}^2$$

Швидкість руху гарячого теплоносія в міжтрубному просторі:

$$\omega_{\text{мтр}} = \frac{G_n}{\rho_1 \cdot f_{\text{мтр}}};$$

ρ_1 - щільність гарячого теплоносія $\rho_1 = 598 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

$$\omega_{\text{мтр}} = \frac{7,91}{598 \cdot 0,61} = 0,022 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

Крок труб в трубній решітці:

$$t = (1,3 \div 1,5) \cdot d_{\text{нар}};$$

$$t = (1,3 \div 1,5) \cdot 25 = (33 \div 37) = 35$$

2.3 Кінетичні розрахунки

Коефіцієнт теплопередачі по зонах конденсатора-холодильника.

Для першої зони коефіцієнт теплопередачі від конденсуючих парів до зовнішньої поверхні горизонтальної трубки апарата розраховується за формулою:

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

Тепер знаходимо коефіцієнт тепловіддачі α_2 зі сторони води в першій зоні.

Середня температура води:

$$\tau_{cp1} = 0,5(\tau + t_2') = 0,5(20 + 42) = 31^\circ\text{C}$$

Фізичні параметри води при даній температурі знаходжу із таблиці :

$$\rho_{34} = 994,3 \text{ кг/м}^3; \quad \nu_{34} = 0,747 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}; \quad \lambda_{34} = 0,618 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C});$$

$$\text{Pr} = 5,014$$

Швидкість води у трубах апарата знаходжу за формулою:

$$\omega = \frac{G_2}{3600 \cdot \rho_{34} \cdot f_1}$$

Де $f_1 = 0,064 \text{ м}^2$ – площа перерізу труби для одного ходу теплоносія

$$\omega = \frac{103148}{3600 \cdot 994,3 \cdot 0,064} = 0,5 \text{ м/с}$$

Критерій Рейнольдса:

$$\text{Re}_{34} = \frac{\omega \cdot d_g}{\nu_{34}} = \frac{0,5 \cdot 0,016}{0,747 \cdot 10^{-6}} = 10710 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

$$\alpha_2 = 0,021 \frac{0,618}{0,016} \cdot 10710^{0,8} \cdot 5,014^{0,43} = 2679 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

Коефіцієнт теплопередачі в першій зоні дорівнює:

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_H}{\lambda_H} + \frac{\delta_{cm}}{\lambda_{cm}} + \frac{\delta_g}{\lambda_g} + \frac{1}{\alpha_2}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{865} + 0,000086 + \frac{0,002}{46,4} + 0,00035 + \frac{1}{2679}} = \\ &= 555 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \end{aligned}$$

										Лист
										28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

для рідин 0,1 ... 0,5 м / с при самотчії і 0,5 ... 2,5 м / с в напірних трубопроводах;

для пара 20 ... 40 м / с;

для газів 5 ... 15 м / с.

Діаметр штуцера для відведення конденсату ізопентану дорівнює

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,013}{3,14 \cdot 0,5}} = 0,182 \text{ м}$$

V - об'ємна витрати конденсату ізопентану, V=0,013м³/сек

Згідно ГОСТ 14248-79 приймаємо для штуцера відведення рідкого ізопентану Ду = 200 мм.

Для введення горячих парів ізопентану

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 7,9}{3,14 \cdot 15 \cdot 4,02}} = 0,389 \text{ м}$$

ρ - щільність парів ізопентану, ρ=4,02 кг / м³

G - масова витрата парів, G=7,9 кг/сек

Згідно ГОСТ 14248-79 приймаємо для вводу парів ізопентану Ду = 400 мм.

З метою підвищення рівня уніфікації та стандартизації для відведення конденсату приймемо патрубок аналогічний патрубку введення пари, що гріє. Так само це відповідає ГОСТ 14248-79. Це дозволить спростити виготовлення і збірку теплообмінника при монтажі, а так само при наступних ремонтах.

Патрубок для підведення та відведення води

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 30}{3,14 \cdot 0,5 \cdot 988}} = 0,278 \text{ м}$$

G - масова витрата води, G=30 кг/сек

ρ - щільність води при середній температурі, ρ=988 кг / м³

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		32

Приймаємо штуцер $D_y = 300$, що відповідає значенню згідно ГОСТ 14248-79).[3]

2.4 Гідравлічний опір апарату

ОБ'ЄМНА ВИТРАТА ВОДИ, ЩО ОХОЛОДЖУЄ

$$V_{\text{сек}} = \frac{G_1 \cdot M}{3600 \cdot \rho_{34}} = \frac{103148}{3600 \cdot 994} = 0,029 \text{ м}^3/\text{с}$$

Дійсна швидкість

$$w = \frac{V_{\text{сек}}}{f_1} = \frac{0,029}{0,064} = 0,45 \text{ м/с}$$

Критерій Рейнольдса дорівнює:

$$Re_{cp} = \frac{0,45 \cdot 0,021}{0,66 \cdot 10^{-6}} = 14320$$

Режим руху турбулентний

Для турбулентного руху в круглих трубах коефіцієнт тертя

$$\lambda = \frac{0,316}{Re^{0,25}}$$

$$\lambda = \frac{0,316}{14320^{0,25}} = 0,029 .$$

Втрата тиску на тертя в прямих трубах

$$\Delta P_{mp} = \lambda \cdot \frac{n \cdot l}{d} \cdot \frac{\omega_{mp}^2 \cdot \rho_{mp}}{2}$$

$$\Delta P_{mp} = 0,029 \cdot \frac{6 \cdot 6}{0,021} \cdot \frac{0,45^2 \cdot 994}{2} = 5003 \text{ Па.}$$

де n - число ходів труб.

Коефіцієнти лінійних опорів:

					XI.T.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		33

Вхідна і вихідна камера $\zeta_1 = 1,5$,

Вхід в труби або вихід з них $\zeta_2 = 1,0$.

Втрати тиску на місцевих опорах

$$\Delta P_M = \sum \xi \cdot \frac{\omega_{\Pi}^2 \cdot \rho_{\Pi}}{2}$$

$$\Delta P_M = (2 \cdot 1,5 + 2 \cdot 1,0) \cdot \frac{0,45^2 \cdot 994}{2} = 478 \text{ Па.}$$

Загальна втрата тиску в трубному просторі

$$\Delta P_M = \Delta P_{mp} + \Delta P_M = 5003 + 478 = 5481 \text{ Па.}$$

2.5 Вибір допоміжного обладнання

Виконаємо розрахунок відцентрового насоса для подачі ізопентану в теплообмінник.

Витрата ізопентану

$$V = \frac{G_w}{\rho} = \frac{22,4}{626} = 3,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с.}$$

де ρ - щільність ізопентану, кг / м³

У теплообміннику під надлишковим тиском 0,025 Па. Температура пропану 20°C; геометрична висота підйому 2 м. Довжина трубопроводу на лінії всмоктування 3 м, на лінії нагнітання 10 м. На лінії всмоктування встановлений один нормальний вентиль, на лінії нагнітання - один нормальний вентиль і дросельна заслінка, є також два коліна під кутом 90°. Прийmemo швидкість у всмоктуючому і нагнітальному трубопроводах однаковою, рівною 2 м / с. Тоді діаметр трубопроводу

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					34

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V}{\pi \cdot \omega}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,035}{3,14 \cdot 1}} = 0,14 \text{ м}$$

де ω - швидкість ізопентану, м / с;

Приймаємо трубопровід зі сталі марки 12Х13, діаметром 100 × 3 мм.

Визначаємо величину критерію Re

$$Re = \frac{\omega \cdot d \cdot \rho}{\mu}$$

$$Re = \frac{2 \cdot 0,14 \cdot 626}{1,19 \cdot 10^{-3}} = 175280$$

отже - режим руху турбулентний.

Приймаємо абсолютну шорсткість стінок труб, $e = 0,2$ мм [2], ступінь шорсткості

$$\frac{d}{e} = \frac{140}{0,2} = 700$$

;

За рис 1.5 [2, с. 22] знаходимо значення коефіцієнта тертя

$$\lambda = 0,0305$$

Визначаємо суму коефіцієнтів місцевих опорів [4, с.26]: для

всмоктуючої лінії

- вхід в трубу $\varepsilon = 0,5$;
- нормальний вентиль, для $d = 0,056$ мм, $\varepsilon = 5,4$;

$$\Sigma \varepsilon_{\text{вс}} = 0,5 + 5,4 = 5,9 ;$$

для нагнітальної лінії

- вихід з труби $\varepsilon = 1,0$;

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
						35
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- нормальний вентиль $\varepsilon = 5,4$;

- дросельна заслінка $\varepsilon = 0,9$;

- коліно під кутом

$90^0 \varepsilon = 1,6$.

- отже,

$$-\Sigma\varepsilon_n = 1 + 5,4 + 0,9 + 2 \cdot 1,6 = 10,5$$

Визначаємо втрати напру:

у всмоктувальній лінії

$$h_{bc} = \left(0,31 \cdot \frac{3}{0,14} + 5,9\right) \cdot \frac{1}{2 \cdot 9,81} = 2,5 \text{ м}$$

$$h_c = \left(0,31 \cdot \frac{20}{0,14} + 10,4\right) \cdot \frac{1}{20} = 2,7 \text{ м}$$

Загальні втрати напору

$$h_3 = 2,5 + 2,7 = 5,2 \text{ м}$$

Визначаємо повний напір [2]

$$H = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} + H_r + h_n = \frac{0,15 \cdot 10^6}{626 \cdot 9,81} + 2 + 5,2 = 25 \text{ м}$$

де Δp - тиск, Па; H_r - геометричний напір.

Корисна потужність насоса

										Лист
										36
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

$$p = 2 \text{ ата} = 0,2 \text{ МПа.}$$

Для листового матеріалу допустима напруга

$$[\sigma] = \eta \cdot \sigma = 1 \cdot 130 = 130 \text{ МПа.}$$

Пробний тиск при гідравлічних випробуваннях при дозволяється за напрузі

$$[\sigma]_{\text{п}} = \frac{\sigma_{\text{т}}}{1,1} = \frac{210}{1,1} = 191 \text{ МПа,}$$

$$p_{\text{п}} = 1,25 \cdot p \cdot \frac{[\sigma]_{\text{п}}}{[\sigma]}$$

$$p_{\text{п}} = 1,25 \cdot 0,2 \cdot \frac{191}{130} = 0,36 \text{ МПа.}$$

Розрахункова схема обичайки приведена на рисунку 2.1




Рисунок 2.1 - Розрахункова схема обичайки

Розрахункова товщина стінки кожуха

$$s_p = \frac{p \cdot D}{2 \cdot \varphi \cdot [\sigma] - p}$$

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		38

$$s_p = \frac{0,2 \cdot 1400}{2 \cdot 0,9 \cdot 130 - 0,2} = 1,2 \text{ мм.}$$

У цьому випадку розрахункова товщина стінки кожуха

$$s_p = \frac{p \cdot D}{2 \cdot \varphi \cdot [\sigma]_n - p}$$

$$s_p = \frac{0,36 \cdot 1400}{2 \cdot 0,9 \cdot 191 - 0,36} = 1,46 \text{ мм.}$$

Прийmemo надбавку до розрахункової товщині за весь термін служби (10 років) апарату $c = 3,0$ мм, тоді виконавча товщина стінки кожуха

$$s = s_p + c = 1,46 + 3 = 4,46 \text{ мм.}$$

З запасом приймаемо стандартне значення товщини стінки кожуха $s = 6,0$ мм.

Розрахунок товщини стінки еліптичної кришки

Розрахункова схема днища приведена на малюнку 2.2




Рисунок 2.2 - Розрахункова схема днища еліптичного

Тиск пара під кришкою

$$p_n = 2 \text{ ата} = 0,2 \text{ МПа.}$$

Розрахункова товщина стінки кришки при проведенні гідравлічних випробувань

$$s_p = \frac{p_n \cdot D}{2 \cdot \varphi \cdot [\sigma]_n - 0,5 \cdot p_n}$$

$$s_p = \frac{0,36 \cdot 1400}{2 \cdot 0,9 \cdot 191 - 0,5 \cdot 0,36} = 1,46 \text{ мм.}$$

Виконавча товщина кришки

$$s_{кр} = s_p + c = 1,46 + 3,0 = 4,46 \text{ мм.}$$

Приймаємо $s_{кр} = 6,0 \text{ мм.}$

3.2 Розрахунок і вибір опори

Маса обичайки кожуха

$$m_k = \left[\frac{\pi \cdot (D + 2 \cdot s)^2}{4} - \frac{\pi \cdot D^2}{4} \right] \cdot l \cdot \rho$$

$$m_k = \left[\frac{3,14 \cdot (1,4 + 2 \cdot 0,006)^2}{4} - \frac{3,14 \cdot 1,4^2}{4} \right] \cdot 6 \cdot 7860 = 1249 \text{ кг,}$$

де $\rho = 7860 \text{ кг/м}^3$ - щільність сталі.

Маса кришки і днища

$$m_{кр} = 1,24 \cdot D^2 \cdot s_{кр} \cdot \rho$$

$$m_{кр} = 1,24 \cdot 1,4^2 \cdot 0,006 \cdot 7860 = 82 \text{ кг.}$$

маса труб

$$m_{тр} = \frac{\pi}{4} \cdot (d_n^2 - d_{вн}^2) \cdot l \cdot n \cdot \rho$$

$$m_{тр} = \frac{3,14}{4} \cdot (0,025^2 - 0,021^2) \cdot 6 \cdot 692 \cdot 7860 = 3459 \text{ кг,}$$

Маса фланця з ґратами

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		40

$$m_{\phi} = \frac{\pi \cdot D_{\phi}^2}{4} \cdot h_{\phi} \cdot \rho$$

$$m_{\phi} = \frac{3,14 \cdot 1,56^2}{4} \cdot 0,05 \cdot 7860 = 750 \text{ кг,}$$

де D_{ϕ} - зовнішній діаметр фланця, h_{ϕ} - висота фланця.

Обсяг міжтрубного простору

$$V_{\text{м}} = f_{\text{мтр}} \cdot l$$

$$V_{\text{м}} = 0,64 \cdot 6 = 3,84 \text{ м}^3.$$

При коефіцієнті заповнення $\eta = 0,9$

$$m_{\text{т}} = V_{\text{м}} \cdot \rho_{\text{т}} \cdot \eta$$

$$m_{\text{т}} = 3,84 \cdot 725 \cdot 0,9 = 2509 \text{ кг.}$$

Сила тяжіння апарату в робочому стані

$$G = g \cdot (m_{\text{к}} + 2 \cdot m_{\text{кр}} + m_{\text{тр}} + 2 \cdot m_{\phi} + m_{\text{т}})$$

$$G = 9,81 \cdot (1249 + 2 \cdot 82 + 3459 + 2 \cdot 750 + 2509) = 87123 \text{ Н} = 87,1 \text{ кН.}$$

Приймаємо кількість опор $n = 2$ шт.

Навантаження на одну опору

$$Q = \frac{G}{n}$$

$$Q = \frac{87,1}{2} = 43,55 \text{ кН.}$$

Вибираємо опору з допустимим навантаженням $Q = 50$ кН.

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		41




Рисунок 2.3 - Схема опори

Вибираємо сідлову опору типу 1 з допустимим навантаженням $Q = 50$ кН. Опора 50-1200-1 ОСТ 26-1665-75

3.3 Розрахунок фланцевого з'єднання

Товщину втулки фланця приймаємо $s_0 = 6$ мм.

Діаметр болтового кола визначається по формулі або відповідно до табл. [8, табл.13,7, с. 234]:

$$D_b \leq D + 2(2c + d_b + u);$$

де: d_b – зовнішній діаметр болта, при $D = 1400$ мм і $p_R = 0,36$ МПа

$d_b = 32$ мм;

u – нормативний зазор між гайкою і втулкою, $u = 4 \div 6$ мм.

					НАЗВАННЯ ДОКУМЕНТА	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		42

де: e – нормативний параметр, залежний від товщини прокладки,
 $e = 30$ мм [8, табл. 13.27, с.264].

$$D_{ин} = 1490 - 30 = 1460 \text{ мм},$$

Середній діаметр прокладки визначається по формулі:

$$D_{сн} = D_{ин} - b;$$

де: b – ширина прокладки, що приймається згідно таблиці [8, табл. 13.25, с. 262], $b = 20$ мм.

$$D_{сн} = 1560 - 20 = 1440 \text{ мм},$$

Приймаємо матеріал прокладки параніт по ГОСТ 481 – 80 з товщиною S_p
 $= 2$ мм.

Кількість болтів, необхідна для забезпечення герметичності з'єднання визначуваний по формулі:

$$n_b \geq \frac{\pi \cdot D_b}{t_w};$$

де: t_w – крок розташування болтів, що рекомендується, рекомендується для болтів М32 і $R_y = 0,36$ МПа,

$$t_w = (3,8 \div 4,8) \cdot d_b = 131 \div 165, [8, \text{табл.} 13,29, \text{с.} 266].$$

$$n_b = \frac{3,14 \cdot 1490}{131 \div 165} = 44 \div 28 \text{ шт};$$

Приймаємо кількість болтів $n_b = 40$, кратне чотирьом.

Висоту фланця h_ϕ визначаємо по формулі:

$$h_\phi \geq \lambda_\phi \cdot \sqrt{D \cdot s_s};$$

де: λ_ϕ – коефіцієнт, визначуваний по графіку [8, мал. 13,14]

$$\lambda_\phi = 0,40;$$

					XI.T.00.00.00 ПЗ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

S_3 – еквівалентна товщина втулки фланця, оскільки фланець плоский, то $\beta_1 = S_1/S_0 = 1$, приймаємо $S_3 = S_0 = 6$ мм.

$$h_\phi = 0,4 \cdot \sqrt{1400 \cdot 6} = 36 \text{ мм};$$

Приймаємо висоту фланця $h_\phi = 40$ мм.

Розрахункова довжина болта визначається по формулі:

$$l_b = l_{\infty} + 0,28 \cdot d_b;$$

де: l_{∞} – відстань між опорними поверхнями головки болта і гайки при товщині прокладки $S_n = 2$ мм;

$$l_{\infty} = 2 \cdot h_\phi + s_n;$$

$$l_{\infty} = 2 \cdot 40 + 2 = 82 \text{ мм};$$

$$l_b = 82 + 0,28 \cdot 23 = 88,44 \text{ мм}.$$

Приймаємо розрахункову довжину болтів $l_b = 90$ мм.

Визначення навантажень що діють на фланець

Рівнодіючу внутрішнього тиску визначуваний по формулі:

$$F_d = \frac{\pi \cdot D_{cn}^2}{4} \cdot p_R;$$

$$F_d = \frac{3,14 \cdot 1,44^2}{4} \cdot 0,36 = 0,152 \text{ МН};$$

Реакція прокладки визначається по формулі:

$$R_n = \pi \cdot D_{cn} \cdot b_0 \cdot k_{np} \cdot p_R;$$

де: k_{np} – коефіцієнт, залежний від матеріалу і конструкції прокладки, $k_{np} = 2,5$ [8];

b_0 – еквівалентна ширина прокладки, при $b_n = 20$ мм:

$$b_0 = 0,6 \cdot \sqrt{b_n};$$

$$b_0 = 0,6 \cdot \sqrt{20 \cdot 10^{-3}} = 0,085 \text{ м};$$

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		45

$$y_n = \frac{1,0 \cdot 0,002}{2000 \cdot 3,14 \cdot 1,44 \cdot 0,02} = 1,52 \cdot 10^{-5} \text{ м/МН};$$

y_ϕ – кутова податливість фланця, що визначається по формулі:

$$y_\phi = \frac{[1 - \nu \cdot (1 + 0,9 \cdot \lambda'_\phi)] \cdot \psi_2}{h_\phi^3 \cdot E_\phi};$$

де: ν, λ'_ϕ – безрозмірні параметри, що визначаються по формулах:

$$\lambda'_\phi = \frac{h_\phi}{\sqrt{D \cdot s}};$$

$$\lambda'_\phi = \frac{0,04}{\sqrt{1,4 \cdot 0,006}} = 0,433;$$

$$\nu = \frac{1}{1 + 0,9 \cdot \lambda'_\phi \cdot \left(1 + \psi_1 + \frac{h_\phi^2}{s^2}\right)};$$

де: ψ_1 – коефіцієнт, визначуваний по формулі:

$$\psi_1 = 1,28 \cdot \lg \frac{D_\phi}{D};$$

$$\psi_1 = 1,28 \cdot \lg \frac{1530}{1400} = 0,084;$$

$$\nu = \frac{1}{1 + 0,9 \cdot 0,433 \cdot \left(1 + 0,084 + \frac{0,04^2}{0,006^2}\right)} = 0,09;$$

ψ_2 – коефіцієнт, визначуваний по формулі:

$$\psi_2 = \frac{D_\phi + D}{D_\phi - D};$$

$$\psi_2 = \frac{1530 + 1400}{1530 - 1400} = 13,3;$$

E_ϕ – модуль подовжньої пружності для матеріалу фланця

$E_\phi = 2,0 \cdot 10^5$ МПа.

$$y_\phi = \frac{[1 - 0,09 \cdot (1 + 0,9 \cdot 0,433)] \cdot 13,3}{0,03^3 \cdot 2,0 \cdot 10^5} = 2,17 \text{ м/МН};$$

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		47

4 Монтаж та ремонт апарата

4.1 Монтаж розробленого апарата

Теплообмінні апарати - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або кількома теплоносіями можливо між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Теплообмінні апарати дуже поширеним типом апаратури. Наприклад, на нафтопереробних заводах і підприємствах основної хімії частка теплообмінної апаратури становить близько 40%.

Способи монтажу і ремонту теплообмінників бувають різні і визначаються їх конструкцією, розташуванням в просторі і щодо інших апаратів технологічної установки, а також умовами експлуатації.

Кожухотрубний теплообмінник - являє собою пучок трубок, поміщених в циліндричний кожух (корпус), що корпус всередині є міжтрубному просторі. Теплообмінні трубки за вальцьована в кінцевих трубних дошках, приварених до корпусу теплообмінника. У деяких кромки трубок додатково обварюються для гарантії герметичності з'єднання. Проміжні трубні решітки призначені як для підтримки трубок, так і для організації поперечного струму середовища. До трубним дошках кріпляться камери з патрубками для відведення середовища, поточної всередині трубок. Залежно від наявності та кількості в камерах перегородок, теплообмінники можуть бути одноходових, двох або багатходові по руху середовища, що тече в трубках. Також корпус забезпечений патрубками для підведення пари і відведення конденсату.

Маса і розміри кожухотрубних теплообмінників, що випускаються в даний час, дозволяють транспортувати їх до місця монтажу в повністю зібраному вигляді на заводі-виробнику вигляді. Для транс-

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		49

портування використовують залізничні платформи, трейлери, авто-машини, сани та ін.

Теплообмінники встановлюють горизонтально або вертикально на різних висотних відмітках відповідно до проекту. Опорною конструкцією для них можуть служити: фундаменти у вигляді двох бетонних або залізобетонних стовпів з анкерними болтами (при низькому горизонтальному розташуванні) і балки висотних металоконструкцій (при вертикальному розташуванні і горизонтальному розташуванні на великих висотах).




Рисунок 4.1 - Способи монтажу теплообмінних апаратів: а - за допомогою двох кранів; б-трубоукладачем;

в – блок теплообмінників краном;

г - вертикальних теплообмінників монобалкою; I - опора горизонтальних теплообмінників; II-опора вертикальних теплообмінників;

У переважній більшості випадків теплообмінники встановлюють в проектне положення за допомогою самохідних кранів. Якщо в конкретних умовах підйому вантажопідйомність кранів недостатня,

практикується установка теплообмінників двох кранів, що працюють строго узгоджено. На рис.4.1 наведені схеми підйому і установки теплообмінників при різному їх розташуванні. Теплообмінники, розташовані в два яруси і більше, доцільно піднімати великими блоками з кількох апаратів після їх взаємної трубопровідної обв'язки, якщо це дозволяють підйомні кошти. Для стикування однотипних теплообмінників та уніфікації їх трубопровідної обв'язки строго витримують при виготовленні установчі розміри штуцерів на корпусі і на розподільчій камері. При підйомі блок обв'язаних теплообмінників включають в ґратчастий твердий контейнер,

До трубопровідної обв'язки приступають після остаточної перевірки стану корпусу і закріплення болтів, що з'єднують його опори або лапи з постаментом. Положення теплообмінника вивіряють рівнем або вереском, підкладаючи, якщо це необхідно, під опорні площини сталеві планки. При горизонтальному розташуванні теплообмінників температурні деформації корпусу між опорами можуть досягати декількох міліметрів, тому одна з опор повинна бути рухливою. Нерухомої опорі, звичайно встановлюється з боку нерухомих трубних решіток, закріплюють намертво; гайки болтів рухомої опори, має овальні вирізи, не затягуйте на 1-1,5 мм, але фіксують контргайками. Зазор між болтами і овальними вирізами повинен бути розташований в сторону можливого продовження теплообмінника. Поверхні ковзання захищають так, щоб виключити защемлення.

Змонтовано теплообмінники повинні бути випробувані на пробний тиск на заводі-виробнику, тому на монтажному майданчику їх окремо не випробовують, а обмежуються тільки перевіркою загальної системи теплообміну разом з трубопровідною обв'язкою після

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		51

завершення монтажних робіт. У тих випадках, коли відсутній акт заводського випробування або апарат тривалий час перебував на складі або монтажному майданчику, перед монтажем теплообмінник піддають ревізії і, якщо в цьому є необхідність, ремонту.

4.2 Ремонт апарата

Знос теплообмінного апарата виражається в наступному: 1) зменшення товщини стінки корпусу, днища, трубних решіток; 2) ввіпучення і вм'ятини на корпусі і днищах; 3) свищі, тріщини, прогари на корпусі, трубках і фланцях;

4) збільшення діаметра отворів для труб в трубних решітках; 5) прогин трубних решіток і деформація трубок, 6) заклинювання плаваючих головок і пошкодження їх струбцин; 7) пошкодження лінзових компенсаторів; 8) пошкодження сальникових пристроїв, коткових і пружинних опор; 9) порушення гідро - та теплоізоляції.

Підготовка до ремонту включає виконання наступних заходів:

- 1) знижується надлишковий тиск до атмосферного і апарат звільняється від продукту;
- 2) відключається арматура і відносяться заглушки на всіх підводних і відвідних трубопроводах;
- 3) проводиться продування азотом або водяною парою з наступним промиванням водою і продувкою повітрям;
- 4) виконується аналіз на наявність отруйних і вибухонебезпечних продуктів;

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		52

5) складається план і виходить дозвіл на вогневі роботи, якщо вони необхідні в процесі ремонту; складається акт здачі в ремонт.

Далі виконуються наступні роботи:

- 1) зняття днищ апарату, люків, демонтаж обв'язки і арматури;
- 2) виявлення дефектів вальцювання і зварювання, а також цілісності трубок гідравлічним та пневматичним випробуванням на робочий тиск;
- 3) часткова зміна або відключення дефектних трубок, кріплення труб гнуття або зварюванням;
- 4) ремонт футеровки і антикорозійних покриттів деталей з частковою заміною;
- 5) ремонт або заміна арматури, зносилася, трубопроводів, регулювання запобіжних клапанів;
- 6) зміна ущільнень розбірних з'єднань;
- 7) виписка трубок, чистка внутрішньої поверхні корпусу апарату і теплообмінних трубок, зачистки отворів в трубних решітках, зачистки кінців трубок;
- 8) заміна частини корпусу, днищ (кришок) і зношених деталей;
- 9) виготовлення нових трубок;
- 10) монтаж трубного пучка і вальцювання труб в ґратах;
- 11) ремонт плаваючих головок;
- 12) монтаж різьбових з'єднань;
- 13) гідравлічне випробування міжтрубне і трубної частин апарату пробним тиском;
- 14) пневматичне випробування апарату.

Основними конструктивними недоліками теплообмінних апаратів є: 1) велика трудомісткість розбирання-збирання апарату

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		53

Для теплообмінників, розташованих на висоті, найбільш зручним вантажопідйомним механізмом залишається автомобільний кран. Витяг трубного пучка з вертикальних теплообмінників простіше, ніж з горизонтальних і проводиться принципово тими ж способами.

[10]

5. Охорона праці

Блискавка — електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею.

У більшості випадків нижня частина грозових хмар заряджається негативно, а на поверхні індукуються позитивні заряди. Так утворюється як би гігантський заряджений конденсатор, однією обкладкою якого служить грозове поле, а інша земля. У міру концентрації зарядів збільшується, напруженість електричного поля цього конденсатора при досягненні величини 300 кВ м створюється умова для виникнення блискавки. Коли напруженість електричного поля у хмарі або між нижньою зарядженою областю і землею досягає пробійного значення, виникає Блискавка. Блискавки поділяються на лінійні, плескаті, кулясті і чоткові. Лінійні блискавки спостерігають часто, а кулясті та чоткові — дуже рідко.

Блискавки — велика загроза для життя людей. Ураження блискавкою можливо як при перебуванні просто неба, так і в закритому приміщенні. Частіше страждають люди що знаходяться під час грози на відкритій місцевості, переховуються від дощу під деревами і поблизу від працюючого електроустаткування (включеного в мережу телевізора, радіоприймача або увімкненого мобільного телефону). Високі дерева — часта мішень для блискавок. На реліктових деревах-довгожителях легко можна знайти численні шрами від

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		57

блискавок. Вважається, що одиночне дерево, частіше вражається блискавкою, хоча в деяких лісових районах шрами від блискавок можна побачити майже на кожному дереві.

Вплив зарядів блискавки можуть бути двох видів: блискавка вражає будівлю й установки (безпосередньо удар блискавки), блискавка надає вторинний вплив, що пояснюється електростатичною і електромагнітною індукцією.

Електростатична індукція проявляється в тому, що на ізольованих металевих предметах наводяться небезпечні електричні потенціали, внаслідок чого можливе іскріння між окремими металевими елементами конструкцій та обладнання. У результаті електромагнітної індукції, зумовленою швидкою зміною значення струму блискавки, в металевих незамкнених контурах наводяться електрорушійні сили, що призводить до небезпеки розрядів між ними в місцях зближення цих контурів.

Блискавко-захист - це система заходів, спрямованих на нейтралізацію атмосферної електрики.

+Згідно з РД 34.21.122-87"Інструкція по пристрою блискавкозахисту будівель і споруд" виділяється три категорії блискавкозахисту (I-III) залежно від призначення та характеристик споруди, її розмірів, місця розташування і очікуваної інтенсивності уражень. Для систем захисту на основі стрижневих або тросових блискавковідводів визначаються також зони захисту типу А і Б, орієнтовні ступені надійності яких становлять 0,995 та 0,95 відповідно. Зона захисту блискавковідводу - це частина простору, усередині якого будівля або споруда захищена від прямих ударів блискавки з певним ступенем надійності.

Основні категорії будівель по влаштуванню блискавкозахисту:

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		58

B - враховує призначення і вміст будови, її цінність, характер використання, можливість паніки, наявність засобів зменшення пошкоджень та ін.;

C - враховує очікувані наслідки пошкоджень, збитків у разі ураження блискавкою;

$N_d = N_e A_e C_e \cdot 10^{-6}$ - очікувана щорічна кількість прямих ударів (розрядів) блискавки;

N_e щільність блискавок (ударів на 1 км² протягом року);

A_e еквівалентна площа збирання блискавок спорудою (м²);

C_e - коефіцієнт оточення.

Визначення еквівалентної площі, зокрема для зосереджених споруд (комини, башти і т.п.), виконують згідно з підходом, який є подібним до наведеного. Результати розрахунків за цією формулою потрібно порівнювати із табличними даними, де подається ефективність, яка відповідає кожному рівню захисту. Якщо розрахована за наведеною формулою величина потрібної ефективності E_c виходить від'ємною або дорівнює нулю, блискавкозахист є зайвим. Коли $N_d > A_e$, належить влаштувати систему блискавкозахисту такого класу, щоб її ефективність була не меншою ніж E_c . З таблиць добирається найближчий необхідний рівень захисту, який відповідає умові $E > E_c$. Далі, у процесі її проектування залишається виконувати вимоги до обраного рівня системи блискавкозахисту. Методика балансу між припустимим ризиком (життя, майно, екологічні наслідки) та раціональною вартістю влаштування блискавкозахисту є предметом дискусії серед фахівців.

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		60

h - найбільша висота будівлі, м,

n - середньорічне число ударів блискавок в 1 земної поверхні в місці розташування будівлі.

Будинки і споруди, віднесені до I та II категорій блискавкозахисту, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і заносу високого потенціалу через наземні, надземні і підземні металеві комунікації; будівлі і споруди, віднесені до III категорії блискавкозахисту, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки і занесення високого потенціалу через наземні і підземні металеві комунікації. Для будівель і споруд, що поєднують в собі приміщення різних категорій, рекомендується виконувати блискавкозахист з вищої з цих категорій.

Будівлі і споруди, віднесені по пристрою захист від блискавки до III категорії, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки і занесення високого потенціалу через наземні (надземні) металеві комунікації. Зовнішні установки, віднесені по пристрою захист від блискавки до II категорії, повинні бути захищені від прямих ударів і вторинних проявів блискавки.

Зовнішні установки, віднесені по пристрою захист від блискавки до III категорії, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки.

Усередині будівель великої площі (шириною більше 100 м) необхідно виконувати заходи щодо вирівнювання потенціалів.

Якщо будівлі або споруда частково вписується в зону захисту природних громовідводів або сусідніх об'єктів, захист від прямих ударів блискавки повинен передбачатися тільки для іншої, незахищеної його частини.

					XI.T.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		63

Для захисту від електромагнітної індукції між трубопроводами та іншими протяжними метало-комунікаціями в місцях їх зближення на відстань 10 см і менше через кожні 20 м встановлюють (приварюють) металеві перемички, за якими наведені струми перетікають з одного контуру в інший без створення електричних розрядів між ними.

Вимоги справжньої Інструкції обов'язкові для виконання всіма міністерствами і відомствами.

Існує інструкція, яка встановлює необхідний комплекс заходів і пристроїв, призначених для забезпечення безпеки людей (сільськогосподарських тварин), обсерігання будівель, споруд, устаткування і матеріалів від вибухів, пожеж і руйнувань, можливих при діях блискавки. Інструкція повинна дотримуватися при розробці проектів будівель і споруд. При проектуванні та монтажі блискавкозахисту керуються інструкціями та вимогами національної нормативної бази, яка останнім часом наведена відповідно до міжнародних норм:

1. ДСТУ Б В.2.5-38: 2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пристрій захисту від блискавки будівель і споруд.
2. РД 34.21.122-87/Міненерго СССР Інструкція з пристрою блискавкозахисту будівель і споруд. (що діє до 2012р)
3. РД 34.21.122-87 "Інструкції по пристрою блискавкозахисту будівель і споруд"
4. ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		66

хідним опором за допомогою болтових з'єднань необхідний пристрій сталевих перемичок, розміри яких вказані в підпункті "б".

Що стосується конструкції громовідводів, то опори стрижньових громовідводів повинні бути розраховані на механічну міцність як вільно варті конструкцій, а опори тросових громовідводів - з урахуванням натягнення троса і дії на нього вітрових і ожеледних навантажень. З'єднання блискавкоприймачів із струмовідводом і струмовідводів із заземлювачами повинні виконуватися, як правило, зваркою, а при неприпустимості вогняних робіт вирішується виконання болтових з'єднань з перехідним опором не більше 0,05 Ом при обов'язковому щорічному контролі останнього перед початком грозового сезону.

Останнім часом з'явилися нові засоби захисту систем та будівель від блискавки, розглянемо деякі з них детальніше.

Тригерний метод. У грозову хмару запускається ракета, яка тягне за собою заземлений дріт. Ініціюється грозовий розряд на безпечній відстані від об'єкта. у цей спосіб американці захищають космодром на мисі Канаверал перед запуском «човників», а вчені забезпечують «постачання» блискавок у визначене місце з метою проведення детальних досліджень.

Лазерний метод. У хмару скеровують промінь лазера, корпус якого заземлено. Внаслідок іонізації повітря відбувається розряд «хмара-лазер». Такий захист боронить Форт Нокс, де міститься золотий запас США. Ця технологія ще тільки розвивається, довжина штучного каналу розряду досить обмежена.

Нейтралізація зарядів. Навкруги об'єкта встановлюються щогли із системою багатьох загострених електродів, що приєднані до заземлювачів (традиційний же блискавко-приймач має один або декілька загострених чи заокругле-

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		69

них вершечки). Наближення грозової хмари призводить до інтенсивного стікання з електродів зарядів протилежної полярності - електричний вітер. Над об'єктом напинається своєрідний електростатичний екран. Ніякого тобі грому, блискавки (та електромагнітних імпульсів). Цей спосіб ще не дістав загального підтвердження і сприйняття науково-технічною спільнотою.

+Активні блискавко-приймачі. Покликані полегшувати ініціювання зустрічного розряду саме з блискавкоприймача, для чого мають на вершечку іонізуючий пристрій (радіоактивний препарат або іскровий проміжок). Ефективність цих блискавкоприймачів продовжує дискутуватися науковою громадою. Слід мати на увазі, що наведені та деякі інші нові способи захисту ще майже не знайшли свого відображення у нормативних документах різних країн. .[6]

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		70

Список використаних джерел

1. Основи конструювання і розрахунку хімічної апаратури. Лещинський А.А., Толчинский А.Р., Л., «Машинобудування», 1970 г., 762стр. табл.476. Іл. 418. Бібл.218 назв.
https://www.proektant.org/books/1970/1970_Osnovy_konstruirovaniya_i_rascheta_himicheskoi_apparatury_Laschinskii_A_A_Tolchinskii_A_R.pdf
2. Павлов К. Ф., Романков П.Г., Носков А. А. Приклади і задачі по курсу процесів і апаратів хімічної технології: Навчальний посібник для вузів / Під ред. П. Г. Романкова .- 10-е изд. перераб. і доп. -Л. - .Хімія, 1987. -560 с. <http://pce.lviv.ua/library/books/pavlov-k-f-romankov-p-h-noskov-a-a-pryklady-i-zadachi-po-kursu-protsesiv-i-apatativ-himichnoji-tehnolohiji>
3. Основні процеси і апарати хімічної технології: Посібник з проектування /Г.С. Борисов, В.П. Бриків, Ю.І. Дитнерській і ін. Під ред. Ю.І.Дитнерского, 2-е изд., Перераб. І додатк. М .: Хімія, 1991. - 496 с. https://knowledge.allbest.ru/physics/3c0a65635b3bd69a4d43a89421216d36_0.html
- 4 .Лещинський А.А. Конструювання зварних хімічних апаратів: Довідник / За ред. канд. техн.наук А.Р.Толчинского. Л .: Машинобудування, 1981 - 382 с.<http://books.totalarch.com/node/6068>
- 5.Кузнецов А.А., Судаков Є.М. Розрахунки основних процесів і апаратівпереробки вуглеводневих газів. М., Хімія, 1983 г.
<https://www.twirpx.com/file/243913/>
- 6.<https://studfile.net/preview/3270507/page:4/>

					XI.T.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		71

7.ГОСТ 25822-83. Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность. — Введ. 10.06.1983. — М.: Гос. ком. СССР по стандартам, 1983. — 20 с., ил.

8. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. — Взамен ГОСТ 14249-89; Введ. 18.05.89. — М.: Гос. ком. СССР по стандартам, 1989. — 80 с., ил.

9.Корягин А.А. Рекомендации по выбору аппаратов для химической промышленности / А.А. Корягин, Н.Е. Щедрина // В сб. научн. трудов под ред. Е.В. Коровнина, А.А. Корягина – М.: НИИХИММАШ, 1981. – С. 65–67.

10. http://sti.snu.edu.ua/files/nauka/books/konstuvannya_ta_razrahunok_KTA.

					ХІ.Т.00.00.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		72