МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра електронних приладів і автоматики

Кваліфікаційна робота бакалавра

Комп'ютеризоване керування приводом в функції часу

студента гр. ЕП-61

Науковий керівник,

ст. викладач, к.т.н.

Нормоконтроль,

ст. викладач, к.т.н.

Е.С.Концедал

В.І.Васильєв

О.Д. Динник

Конотоп 2020

РЕФЕРАТ

Об'єктом дослідження кваліфікаційної роботи бакалавра є комп'ютеризованні системи керування технічними системами і процесами.

Мета роботи полягає у дослідженні можливостей створення комп'ютеризованих систем керування електроприводами і процесами, програмно, в функції часу. При цьому комп'ютер використається через інтерфейси в якості керуючого контролеру.

При виконанні роботи використовувалися методи математичного аналізу, комп'ютерного моделювання електронних схем для пристроїв сполучення, а також моделювалися методи керування зовнішніми пристроями комп'ютеризованої системи.

У результаті проведених досліджень встановлено, що для керування рядом технологічних процесів, зокрема, програмне керування приводом, технологічним процесом в функції часу можна використати паралельні і послідовні інтерфейси з відповідними пристроями сполучення (з ЦАП, підсилювачами потужності та ін.) При цьому для керування лінійними системами схемотехнічно простіше використання паралельних інтерфейсів.

Робота викладена на <u>40</u> сторінках, у тому числі включає <u>52</u> рисунків, <u>таблиць, список цитованої літератури із <u>26</u> джерел.</u>

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕЛЕКТРОПРИВОД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА, ІНТЕРФЕЙС, ПРОГРАМНЕ КЕРУВАННЯ, ЦИФРО-АНАЛОГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ЕМІТЕРНИЙ ПОВТОРЮВАЧ, LPT-ПОРТ, COM-ПОРТ.

3MICT

	c.
ВСТУП	1
РОЗДІЛ 1 Системи електроприводу постійного струму	2
1.1 Розомкнуті	2
1.1.1 Автоматичне управління в функції часу	2
1.1.2 Автоматичне управління в функції швидкості	5
РОЗДІЛ 2 Замкнуті нереверсивні	7
1.2.1 Тиристорні електроприводи	12
1.2.2 Транзисторні електроприводи	12
РОЗДІЛ З Замкнуті реверсивні	25
1.3.1 Тиристорні електроприводи зі спільним управлінням за нульовою	25
схемою включення	
1.3.2 Тиристорні електроприводи з роздільним керуванням	32

ВСТУП

Комп'ютерні технології міцно закріпилися у вищій школі і широко використовуються не тільки для оформлення текстової та графічних частин навчальних робіт, а й для вивчення і дослідження складних систем і процесів. Цілком очевидно, що якість підготовки фахівців в прямій мірою залежить від застосовуваного різноманіття форм і методів акредитуючої навчального матеріалу. Натурне изуче- ня і дослідження остается кращою формою підготовки, але не може бути забезпечено в повній мірі, особливо при вивченні спе- ціальних дисциплін.

Мета роботи полягає в наданні можливості вивчення, проектування і дослідження елементів автоматизованого електро-привода постійного і змінного струму і електроприводів в цілому із застосуванням програмного продукту Matlab 7.0.1 (Simulink). Відрізни- котельної особливістю є надання розроблених моделей в Simulink елементів і приводів постійного і змінного струму. Студент має можливість приступити до вивчення інтересного приводу на основі пропонованих моделей, попередньо вивести необхідні для проектування дослідження і виконати розработку усвідомлено на високому технічному рівні. Так як при розроблення більшість використовуваних елементів 3 бібліотеки Simulink моделей модернізовані, то пропоновані моделі в посібнику работоздатні тільки в Matlab 7.0.1.

РОЗДІЛ 1

Електроприводи постійного струму

1.1 Розірвані

1.1.1 Автоматичне управління в функції часу

Двигун паралельного збудження 25кВт, 220В, 420обмін, Ія.н = 120А, Јя = 6кгм2 пускається раз в зміну при трѐхсменной роботі. Ста- тичний момент і момент інерції, пріведѐнние до валу двигуна, рівні Мс = 410Н • м, Јм = 6,5кгм2. Двигун управляється за схемою, поданої на Рисунку 2.1

Результати расчёта пускових характеристик і інших параметрів $R_d = 0,1472O_{M}; r1 = 0,55O_{M}; r2 = 0,22O_{M}; M_H = 570H_{M}; \omega_H = 44 1c;$

Сефн = СМФн = 4,75; Lд = 0,0125Гн. Розрахунок витримки часу реле 1РУ - 1,35с; реле 2РУ - 0,54с.

Схема модели автоматического реостатного пуска в функции часу приведена на рисунке 2.2



Рисунок 2.2 - Схема моделі приводу постійного струму з автоматичним управлінням в функції часу (Fig2_2)

У моделі використовується модернізована модель двигуна попостійного струму DPT, що міститься у файлі Fig1_25. Так як параметри

обмотки збудження не наведено, то обмотку збудження представ ляем опором 220ом з живленням від джерела 220В. При струмі збудження 1А параметр

двигуна Laf дорівнює постійної Сефн = СМФн, значення якої визначено. Блок Step задает реактивний момент з- спротиву в 410Нм.

Інтерфейсна шина m на чотири виходи дозволяе реєструвати частоту обертання Wm, ток обмотки якоря двигуна Ia, ток обмотки збудження двигуна If і момент двигуна Te.

Ідеальні ключі моделюють роботу контакторів L, T, 2Y і 1Y і управляються блоками Breaker Control, в які вноситься програма стану ключа в функції часу (рисунок 2.3).

Source Block Parameters: 1PY	×	
Timer (mask) (link)		
Generates a signal changing at specified times.		
If a signal value is not specified at time zero, the output is kept at 0 until the first specified transition time.		
Parameters		
Time (s):	_	
[0 1.5 3.5]		
Amplitude:		
[[0 1 0]		
<u> </u>		

Рисунок 2.3 - Програма управління ключем 1Ү

На Рисунку 2.3 показано вікно настройки блоку Breaker Control для управління ключем 1Ү. У проміжку 0 ... 1,5с контакт 1Ү розімкнути (0,15с - час спрацьовування контактора Л і плюс час витримки реле 1РҮ - 1,35с). У проміжку 1,5с ... 3,5с контакт 1Ү замкнутий, при часу більш 3,5с контакт розімкнений. Схема моделі забезпечує автоматичному ський пуск в функції часу, так само передбачається динамічне гальмування при виключенні приводу. На тимчасовій діаграмі (рису- нок 2.4) показаний процес пуску двигуна при нехтуванні індук- тивностью обмотки якоря.

На Рисунку 2.5 показані механічні динамічні характери- стики, побудовані по результату пуску двигуна за допомогою графопо- будівельника XY Graph



Рисунок 2.5 - Пускова діаграма (механічні характеристики)

1.1.2 Автоматичне управління в функції швидкості

На Рисунку 2.8 представлена модель реостатного пуску в функції швидкості. За основу прийнята схема приводу, показана на Рисунку 2.2, і прийняті ті ж параметри



(*Fig2_8*)

Контактор 1 У включається при досягненні частоти обертання 27,64 1 / с, а контактор 2 У - при частоті обертання 38,91 1 / с. Тимчасові діаграми пуску збігаються з пріведеннимі на Рисунках 2.4 і 2.6.

1.1.1 Автоматичне управління в функції струму

На Рисунку 2.9 представлена схема моделі реостатного пуску дви- гатель постійного струму в функції струму.



Рисунок 2.9 - Схема моделі пуску в функції струму двигуна (Fig2_9)

За основу принята схема привода, приведенная на рисунке 2.1. Управление в функции тока ведет логическая схема, модель которой представлена на рисунке 2.10.



Рисунок 2.10 - Схема моделі логічного пристрою управління у функції струму двигуна (Subsystem 1)

Основним параметром настройки є струм перемикання, до якого знижується пусковий струм. Струм перемикання (100А) вводиться як параметр блоку Compare To Constant2 (див. Рисунок 2.11).

🐱 Function Block Parameters: Compare To Constant2 🛛 🛛 🔀
 Compare To Constant (mask) (link) Determine how a signal compares to a constant.
Parameters Operator: >= Constant value: 100 Output data type mode: uint8 ▼ Enable zero crossing detection
<u>QK</u> <u>C</u> ancel <u>H</u> elp <u>A</u> pply

Рисунок 2.11 - Вікно введення струму перемикання 100 А

Для динамічного гальмування при виключенні електроприводу використовується окремий резистор r3. Тимчасові діаграми пуску в функції струму повторюють пріведенние на Рисунку 2.4 і 2.6. При дослі дження пуску з великим числом пускових ступенів необхідно блок Subsystem1 доопрацювати.

РОЗДІЛ 2

Замкнуті нереверсивні

1.2.1 Тиристорні електроприводи

На Рисунку 2.12 показана розроблена схема моделі тірісторно- го електроприводу за структурою 3 [7] (двоконтурна з подчіненним регулюванням параметрів).



Рисунок 2.12 - Схема моделі нереверсивного тиристорного електроприводу (Fig2_12)

Зовнішнім контуром є контур зворотного зв'язку за швидкістю. Ставить сигнал швидкості через фільтр Transfer Fcn надходить на суматор Sum3, порівнюється з сигналом зворотного зв'язку по частоті обертання, і різниця надходить на вхід ПІ-регулятора швидкості PI Controller1. Вихідний сигнал регулятора швидкості через блок ограни- чення Saturation Dynamic задает струм двигуна. Максимальне значення

± 10В, що задається в блоці PI Controller1, відповідає граничному значенню струму двигуна. Додаткове зменшення максимального вихідного напруги

регулятора швидкості здійснює контур зави сімого струмообмеження PreLookup, Interpolation (n-D).

Для реалізації контуру необхідно мати додаткову ін-формацію по використовуваному двигуну, що б побудувати залежність граничного (пускового) значення струму від частоти обертання. Отриманий- ний графік розбивається на лінійно-ламані відрізки і координати точок перегину вводяться в вікна налаштувань блоків PreLookup, Interpolation (n-D), показані на Рисунку 2.13.

Function Block Parameters: PreLookup Index Search	📓 Function Block Parameters: Interpolation (n-D) using PreLookup 🔯
LookupIdxSearch (mask) (link) Locate the input value's relative position within a range of numbers (the "breakpoint data" set). Beturns an array of the interval index "k"and distance fraction "f" that the input "u" reaches into the kth interval. Parameters Breakpoint data:	LookuphDInterplation on an n-dimensional (n-D) table using percelocated indices and distance fractions. An n-D Table is a seruled imposentation of a function in N vasable. This block's V input polt are intended to be down the output of a Protocol-Up index Search block. Interpolation in a adiasted portion of the table can be uplicing performed by specifying how many dimensionar are to be used to ab- table selection. Sub-table selection is performed starting with the highest (bat) dimension. The leaf input point are field with a usr/S2-byped value that is a table index in the companying dimension (perchange). The first dimension input companying to the top (or left) input point.
[0 27.3 52.5 105 157.5 210 262.5] Index search method: Binary Search Image: Begin index search using previous index result	Parameters Number of table dimensions: 1
Output only the index Process out of range input: Linear Extrapolation	Interpolation method: Linear
Action for out of range input: None	Action for out of sample input [None] Number of sub-table selection dimensions [0

Рисунок 2.13 - Вікна налаштувань блоків PreLookup, Interpolation (n-D)

У блок PreLookup вносяться частоти обертання точок перегину, а в блок Interpolation (n-D) - максимальні вихідні напруги регуляторну тора швидкості, які будуть відтворені блоком обмеження Sa- turation Dynamic.

Суматор Sum2 виробляє сигнал різниці між задає і дійсним значенням струму двигуна, який подается на вхід регулятора струму PI Controller2. Регулятор струму PI Controller2, тірістор- ний перетворювач Universal Bridge з керуванням (6 SIFU LM1) і двигун DPT утворюють подчіненний (внутрішній) контур.

Нагадаємо, що блоки 6 SIFU LM, DPT, PI Controller були мозірованним і не входять до складу бібліотеки Simulink. Якщо двигун з постійними магнітами, то необхідно штучно створити струм збудження, рівний 1A, і не задавати індуктивність ланцюга збудження двигуна. При цих умовах коефіцієнт Laf = C = KE • Φ = KM • Φ і при включенні двигуна в мережу магнітний потік буде номінального зна- чення.



На Рисунках 2.14 і 2.15 представлені результати моделювання пуску приводу на мінімальну частоту обертання.

Рисунок 2.14 -моделювання пуску на мінімальну частоту обертання



Рисунок 2.15 - Результати моделювання пуску на мінімальну частоту обертання (виділена гладка складова за допомогою блоку усереднення Mean)

На Рисунку 2.14 досліджувані параметри: частота обертання W, струм двигуна In і напруга на двигуні Un представлені так, як вони виглядають насправді при вимірюванні на реальному приводі. Якщо необхідно прибрати пульсації і вести дослідження по «гладкою» (ус редненной) складової, то послідовно з досліджуваним сигналом включити блок усереднення Mean (рисунок 2.15).

Особливістю цього дослідження (рисунок 2.16) є знижений-ня пускового струму в міру зростання частоти обертання двигуна. Максимальне значення пускового струму близько 200А має місце до частоти обертання 50 1 / с. Пуск протікає мляво і триває приблизно 0,7 с. Найбільш повно високі динамічні властивості таких двигунів проявляються на частотах обертання, що не перевищують 50 1 / с.



Рисунок 2.16 - Результати моделювання пуску приводу на максимальну швидкість

1.2.2 Транзисторні електроприводи

На Рисунку 2.17 наведена схема моделі транзисторного електроприводу постійного струму. Електропривод реверсивний, так як реалізація нереверсивного нічим не відрізняється від реалізації реверсивного. В якості регульованого і реверсивного джерела живлення двигуна використаний транзисторний широтно-імпульсний перетворювач Universal Bridge, керований блоком Discrete PWM Generator (див. Пункт 1.6.2).



Рисунок 2.17 - Схема моделі транзисторного електроприводу (Fig2_17)

Нагадаємо, що блок двигуна постійного струму DPT був модернізірованних, здатний працювати з реактивним моментом навантаження і не входить до складу бібліотеки Simulink. Якщо двигун з постійними магнітами, то необхідно штучно створити струм збудження, рав- ний 1A, і не задавати індуктивність ланцюга збудження двигуна. При цих умовах коефіцієнт Laf = $C = KE \cdot \Phi = KM \cdot \Phi$ і при включенні двигателя в мережу магнітний потік без перехідного режиму буде номіналь- ного значення.

На Рисунку 2.17 показана розроблена схема моделі транзістор- ного електроприводу за структурою 3 [7] (двоконтурна з подчіненним регулюванням параметрів). Зовнішнім контуром є контур зворотного зв'язку за швидкістю. Ставить сигнал швидкості Uz через фільтр Transfer Fcn надходить на суматор Sum3, порівнюється з сигналом про- зворотного зв'язку по частоті обертання, і різниця надходить на вхід ПІ регулятора швидкості PI Controller1. Вихідний сигнал регулятора скоро-сті через блок обмеження Saturation Dynamic задает струм двигуна. Максимальне значення ± 10В, що задається в блоці PI Controller1, соответствует граничного значення струму двигуна. Додаткове зменшення максимального вихідного напруги регулятора скоро-сті здійснює контур залежного струмообмеження PreLookup, Interpolation (n-D).

Для реалізації контуру необхідно мати додаткову ін- формацію по використовуваному двигуну, що б побудувати залежність граничного (пускового) значення струму від частоти обертання. Отриманий- ний графік апроксимується лінійно ламати відрізками і коорди- нати точок перегину вводяться в вікна налаштувань блоків PreLookup, Inter- polation (n-D), показані на Рисунку 2.18.

🖥 Function Block Parameters: Discrete PWM Generator 🛛 🛛 🔯	📓 Block Parameters: Universal Bridge 🛛 📓	
Discrete PWM Generator (mask) This discrete block generates pulses for carrier-based PWM (Pulse Width Modulation), self-commutated IGBTs.GTOs or FETs bridges. Depending on the number of bridge arms selected in the "Generator Mode" parameter, the block can be used either for angle-phase or three-phase PWM control. Press Help for details on input(s) and outputs. See psb1phPWM and psb3phPWM demos respectively for application examples of single-phase and three-phase inverters using this block.	We think commentary software and of the Only and the other of the other o	
Parameters Generator Mode 2-arm bridge (4 pulses) Carrier frequency (Hz)	Inf Power Electronic device [IG81 / Diodes	
Sample time: 5e-6 Internal procession of moch lation simplified	[6 0] [100] [25e6.5e6]	
QK Cancel Help Apply	Meanwements None 💌	

Рисунок 2.19 - Вікна введення параметрів блоків Discrete PWM Generator і Universal Bridge

На Рисунку 2.20 показані вікна введення і числові значення двигателя постійного струму з постійними магнітами. Для даного двігате- ля фіктивне напруга живлення обмотки збудження довільно вибрано рівним 30В і

фіктивне активний опір 30Ом. При цих умовах коефіцієнт взаємної індукції між полем возбуж- дення і обмотки якоря Laf дорівнює постійної двигуна С.

На Рисунку 2.21 наведено вікна введення параметрів ПІ-регуляторів. Слід зазначити, що розрахований час інтегрування регулятора вводиться у вигляді інтегрального коефіцієнта посилення І = 1 / Т.

На Рисунку 2.22 показані значення введенних коефіцієнтів прозворотного зв'язку за швидкістю і току двигуна.

Block Parameters: DPT 112M	X
DC nachine (nask)	
This block appearents a separately eached DC machine. Access is provided to the field connections to final the machine can be used as a shart-connected or a same connected DC machine.	
Paulisten	
Preset model No .	
🖓 Show detailed parameters	
Amatule resultance and inductance (Ria (shini) La (H)]	
[0.174 0.000896]	
Feld esistance and inductance (Pit inhvis) UT(H) [
[30.0]	Block Parameters: DC Voltage Source1
Field-emakare oxidual inductance Lat (H)	DC Voltage Source (mask) (link)
0.53	
Total inertia J (kg m ² 2)	Ideal DC voltage source.
0.08	
Viscous histori coefficient Bin (N n s)	Parameters
0	Amplitude (V)
Coutreds Viction Torque TFIN rel	
0	30
Initial meed inad/ul :	Measurements None
0	
OK Cherry Little Little	<u>O</u> K <u>C</u> ancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>

Рисунок 2.20 - Вікна введення параметрів двигуна постійного струму Рисунок 2.21 - Вікна введення параметрів Ш-регуляторів швидкості та струму

🗑 Function Block Parameters: PI Controller1	🛛 🗑 Function Block Parameters: PI Controller2	
- PI Controller (mask) Enter expressions for proportional and integral terms. P[Ts+1]/Ts=P[1+1/Ts]=P[1+(1/T)(1/s)]=P[1+1/s)	PI Controller (mask) Enter expressions for proportional and integral terms. P(Ts+1)/Ts=P(1+1/Ts)=P(1+(1/T)(1/s))=P(1+1//s)	
-Parameters Proportional:	Parameters Proportional:	
<u>a</u>	0.29	
Integral I: 1/0.01514	Integral I: 1/0.00553	
QK <u>C</u> ancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	QK <u>Cancel</u> <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

🖬 Function Block Parameters: Gain1 🛛 🛛 🔀	🗑 Function Block Parameters: Gaim
Gan Element-was gan (y = K."u) or native gan (y = K"u or y = u"K)	Gan Element-wise gan (y = K."u) or matrix gan (y = K"u or y = u"K).
Mein Signal data types Parameter data types	Main Signal data types Parameter data types
Gaix	Gain
10/210	18/203
Multiplication Element wate(K. 'u)	Multiplication Element wise(K.*u)
Sample time (-1 for inherited)	Sangle time (-1 for inherited)
-1	-1
P1	P1
OK Cancel Help Acoly	QK. Cancel Help Army

Рисунок 2.22 - Вікна введення коефіцієнтів зворотного зв'язку по швидкості і струму

Коефіцієнт зворотного зв'язку по швидкості Кс = 10/210 трактується як: 10У - максимальне задає напругу по швидкості, 210 1 / с - максимальна швидкість двигуна. Коефіцієнт зворотного зв'язку по струму Кт = 10/200, де 200А - максимальний струм двигуна, 10В - максимальне вихідна напруга регулятора швидкості діє на вході завдання регулятора струму.

На Рисунку 2.23 показані дані, що вводяться для завдання по швидкості. На інтервалі часу 0 ... 0,4 с діє завдання + 0,01В, на інтервалі 0,4 ... 0,8 с діє завдання мінус 0,01В.

🗑 Source Block Parameters: Step2	🗑 Source Block Parameters: Step1 🛛 🛛 🔀
Step	Step
Output a step.	Output a step.
Parameters	Parameters
Step time:	Step time:
Jo	10.4
Initial value:	Initial value:
10	10
Final value:	Final value:
J0.01	0.02
Sample time:	Sample time:
]0	10
Interpret vector parameters as 1-D	Interpret vector parameters as 1-D
Enable zero crossing detection	Enable zero crossing detection
<u>QK</u> <u>C</u> ancel <u>H</u> elp	<u>QK</u> <u>Cancel</u> <u>H</u> elp

Рисунок 2.23 - Вікна введення задає напруги по швидкості

На Рисунку 2.24 зображені введенние параметри трехфазного напруги випрямляча, використовуваного для харчування широтно- імпульсного

транзисторного перетворювача. Слід мати на увазі, що напруга вводиться в амплитудном значенні.

🖬 Disck Parameters: AC Veltage Source 🛛 👔	Bullock Parameters: AC Yolloge Sectors 1	📓 🖬 Block Parameters: AC Yobag	e Source4
AC Valage Source (nonic) (H4)	AC Vidtage Source (rank) (ink)	dC Yolkage Source (namic) (ed.)	10
Ideal anatolida AC Yollage zoarte.	Adeat smarandial AC Volkage securite.	Ideal annumber AC Volkege volume.	
Twatchill	Parameters	Parameters	
Peak anglitude (v)	Post anglitute (V)	Peek ensthals (v)	
100 00000000	100	1120	
Phan Mog	Phase ideg	Phase (deg)	
1	128	110	
Empires Hit	Fiepercy18d	Frequency (His	
78	54	14	
Sangle lina:	Sarph We	Tanple lite	
10 Description	0	-24	
Veniment Non 2	Managements Now	· Maanmerit Naw	
OX Cancel Hite Auto	OK Ewent Hote	ann 1 at	Cent He Ann

Рисунок 2.24 - Вікна введення параметрів трехфазного напруги

На Рисунку 2.25 показані результати моделювання відпрацювання мінімального завдання ± 0,01В при постійній реактивної навантаженні до номінального знамення 18,5Нм.



Рисунок 2.25 - Результати моделювання за схемою, пріведенной на Рисунку 2.17, при заданому напрузі ± 0,01В і реактивної навантаженні 18,5Нм

Привід відпрацьовує частоту обертання ± 0,21 1 / с. Напрямок тока двигуна визначається знаком швидкості, що справедливо при реактивному характері навантаження. Затримки при пуску і реверсі обумовлені

інерційністю ПІ-регуляторів і реактивним характером навантаження. При активному моменті навантаження характер перехідного процесу при аналогічному управлінні буде принципово іншим. Пропонуємо читатель переконатися в цьому самостійно, переключивши завдання навантаження з входу TL на вхід Ta.

На Рисунку 2.26 зображені результати моделювання процесів пуску і реверсування транзисторного приводу на максимальну частоту обертання 210 1 / с.



Рисунок 2.26 - Результати моделювання за схемою, пріведенной на Рисунку 2.17, при заданому напрузі ± 10В і реактивної навантаженні 9Нм

Характерною особливістю цих процесів (пуску і реверсу) є залежність пускового струму від величини частоти обертання, обумовлена дією контуру залежного струмообмеження. У зв'язку з цим процес пуску протікає мляво, але забезпечується нормальна работа двигуна з допустимим іскрінням. Найбільш ефективно двигатель використовується на частотах обертання що не перевищують 50 1 / с. На Рисунку 2.27 показана робота джерела живлення з учѐтом схеми огра- ніченний напруги джерела. З пріведѐнних діаграм слід:

-- напруга джерела живлення значно не перевищує встановленої межі в 190В;

-- миттєве значення струму джерела живлення менше струму двигуна, що обумовлено включенням емкості на вихід випряміте-ля.

На третій діаграмі Рисунка 2.27 показаний сигнал управління Ug транзистором, блокуючим вихід випрямляча при підвищенні на- напруги на нем. З діаграми випливає, що частота управління достатньо точно висока. Для зниження частоти роботи блокуючого транзі- стору слід використовувати в каналі управління релейний елемент з максимальною гистерезисом, що виконано у файлі Fig2_17_1, схема якого в даній роботі не відображено. При необхідності сліду- ет звернутися до електронного змістом керівництва і запустити вказаний файл в Matlab (Simulink).



Рисунок 2.27 - Результати моделювання роботи джерела живлення і схеми управління резистором, що обмежує підвищення напруги джерела

На Рисунку 2.28 наводяться діаграми, що повторюють Рисунок 2.26, але з додаванням картини напруги на двигуні. З діаграм- ми видно, що миттєві значення напруги на двигун не пре- щують 210В і що частота комутації широтно-імпульсного преобразователей становить 1200Гц.

На Рисунку 2.29 зображені діаграми пуску і реверсу двигуна на частоту обертання 52,5 1 / с.

Зазначена частота обертання для даного двигуна вибирається в якості робочої. З діаграми випливає, що граничне значення пускового струму незначно відрізняється від максимального значення 200А. Ця обставина визначає хороші динамічні властивості приводу. Наприклад, реверсування з номінальною реактивної нагрузки становить час близько 0,1 с.



Рисунок 2.28 - Результати моделювання за схемою, пріведенной на Рисунку 2.17, при заданому напрузі ± 10В і реактивної навантаженні 9Нм



Рисунок 2.29 - Результати моделювання за схемою, пріведенной на Рисунку 2.17, при заданому напрузі ± 2.5В і реактивної навантаженні 18,5Нм

На Рисунку 2.30 додана осциллограмма миттєвих значень імпульсної напруги на двигуні. Миттєві значення не пре- щують 200В. Частота обертання і струм двигуна (момент) мають зна ве меншу пульсацію при заданих значеннях пріведенного до валу двигуна моменту інерції і сумарною індуктивності ланцюга про- мотки якоря.



Рисунок 2.30 - Результати моделювання за схемою, пріведенной на Рисунку 2.17, при заданому напрузі ± 2,5 В і реактивної навантаженні 18,5Нм

На Рисунку 2.31 зображені тимчасові діаграми миттєвих значень напруги харчування широтно-імпульсного перетворювача, струму випрямляча і сигналу управління блокувальним транзистором («гальмівним» резистором). Аналіз діаграм показує, що мгновен- ні напруги джерела живлення ШИП не перевищують 200В, струм джерела не достігает200А і блокувальний транзистор інтенсивно включений в момент скидання навантаження (див. Момент часу 0,35 ... 0,4 с). У цей час частина енергії, запасѐнной в електроприводі, гаситься на різі- сторі Series RLC Branch3 (перекладається в тепло). Це положення, авжеж, характеризує негативні риси роботи такого приводу.



Рисунок 2.31 - Результати моделювання джерела живлення за схемою, пріведенной на Рисунку 2.17, при заданому напрузі ± 2,5 В і реактивної навантаженні 18,5Нм

У зв'язку з цим (з втратами) досліджуємо поведінку приводу при ра боті на активне навантаження. Використовуємо завдання, пріведенное на рісун- ках 2.29 ... 2.31, і для моделювання використовуємо модель, представлений- ву файлом Fig2_17_1. Результати моделювання представлені на Рисунках 2.32 і 2.33.

Для пояснення результатів використовуємо класичний пріем: привод працює на лебедку, піднімаючи і опускаючи вантаж. Позитивний знак активного моменту навантаження відповідає под'ему вантажу при положикотельної частоті обертання двигуна.

Після пуску на под'ем через час, приблизно 0,07с, настає ус-танов режим под'ема вантажу, в перебігу якого ШИП потребляет ток від джерела живлення (рисунок 2.33).

В інтервалі часу 0,15 ... 0,25 с привід реверсують. Відзначимо, що інтенсивність гальмування і розгону на негативну частоту обертання остается приблизно однаковою, підтверджуючи факт роботи приводу на активний момент опору. При роботі на реактивний момент опору інтенсивності

гальмування і пуску різні, що підтверджують результати, показані на Рисунку 2.30.



Рисунок 2.32 - Результати моделювання моделі, пріведенной в файлі Fig2_17_1, при заданому напрузі ± 2,5 В і активному навантаженні + 18,5Нм



Рисунок 2.33 - Результати моделювання джерела живлення, пріведенного в файлі Fig2_17_1, при заданому напрузі приводу ± 2,5 В і активному навантаженні + 18,5Нм

При виході приводу на сталий режим спуску вантажу двигатель переходить на роботу в генераторному режимі. Струм і момент двигателя не

змінили знак (порівняти результати на Рисунках 2.30 і 2.32). Двигун, працюючи генератором, починає повертати енергію в источ- нік. В силу вентильних властивостей джерела, джерело не здатний прий мати енергію (пропускати струм іншого знака і віддавати його в мережу). Доводиться цю енергію гасити на резисторі, перетворюючи в тепло. На ри- рисунку 2.33 видно, що резистор постійно періодично підключається до виходу джерела, виключаючи підвищення напруги. У момент време- ні 0,35с активне навантаження скидається до нульового значення і, як наслідок, відключається резистор.

Що проізойдет при подачі активного негативного моменту з- спротиву? Представляємо можливість читачеві самостійно ви- слідувати це питання.

РОЗДІЛ З

Замкнуті реверсивні

1.3.1 Тиристорні електроприводи зі спільним управлінням за нульовою схемою включення

Перетворювачі були розглянуті в підрозділі 1.4. Берѐм гото- ву схему (рисунок 1.123) і відповідний файл Fig1_123 і роз- бота регульований реверсивний електропривод, схема моделі кото рого представлена на Рисунку 2.34.

Реверсивний тиристорний перетворювач виконані не базі мос- печних трехфазной схеми Universal Bridge, живиться від вторинної обмотки силового трансформатора, управління від лінійних СІФУ, діапазон управління ± 10В.

Привід складається з реверсивного тиристорного перетворювача, включеного за нульовою схемою, електродвигуна і схеми управління. Привід виконаний по одноконтурній схемі і має зворотний зв'язок по частоті обертання. Формування пускових струмів проводиться огра- ніченний швидкості наростання вихідної напруги регулятора час- тоти обертання. Такий спосіб управління доцільний з точки зору виключення аварійних режимів при спільному погодженому управлін- ні.

Для управління частотою обертання пріменен ПІ-регулятор скоро-сті (Speed PI Controller). Управління групами ведется за допомогою блоков Saturation Dynamic, обмеження основного сигналу, що проходить через блок, проводиться напругою по входах Up i Io.



Рисунок 2.34 - Віртуальний тиристорний електропривод з узгодженим управлінням (Fig2_34)

Обмеження піддається верхня частина керуючої діаграми (позитивне напруга). Це пов'язано з характером управління вентильними групами: при позитивному напрузі управління групи працюють поочередно в випрямному режимі. З цього на входи Іо блоків Saturation Dynamic подано постійна напруга мінус 10В, дозволяючи проходити негативним напруженням управління без обмеження.

Управління обмеженням організовано від двох каналів: перший на основі підсилювача Gain2 формує струмовий пускову діаграму при пуску, другий - на основі підсилювача Gain3 формує струмовий гальмівну діаграму при гальмуванні до нульової частоти обертання при зупинці або реверсі. Так як пуск і гальмування виконуються на будь-який напрямок, то передбачений випрямляч Abs, що дозволяє реалізувати канали обмеження для будь-якого напрямку руху. Для того, щоб канали були підключені за потрібне чином в залежність для мости від знака частоти обертання використаний блок визначення знака частоти обертання Sign і два перемикача Switch. При позитивній напрузі сигналу зворотного зв'язку блок Sign видаѐт по виходу

«1», при негативному - «-1». Перемикачі програмуються на

«1»: при позитивному знаку частоти обертання перший канал ограни - чення підключений до входу Up блоку Saturation Dynamic, а другий - до входу Up

блоку Saturation Dynamic1. При нульовій або негативній час- тоте обертання підключення каналів зворотне.

Задаѐт програму управління частотою обертання приводу таймер Speed, а таймер Torque - програму управління навантаженням.

Блок Current задает початкове значення пускового і гальмівного струмів. Струм задается в напрузі управління перетворювачем (В) і має позитивний знак. Мінімальне значення 1В, а максимальне 5 ... 6В.

Порядок настройки полягає в наступному:

- на блоці Current виставляється мінімальне значення, наприклад, 1В, коефіцієнт посилення першого каналу Gain2 - нульове значення, другого каналу Gain3 - наприклад, мінус 2 ... 2,5;

- управління швидкістю здійснюється в «великому», на- приклад, 5 ... 10В, в блоці Speed дается вказівку на пуск і реверс в будь- бом напрямку;

- виконуються сеанси моделювання і налаштовується коеф- фициент посилення першого каналу таким чином, щоб пусковий струм на початку діаграми не перевищував початкового значення, заданого блоком Current;

- коефіцієнт посилення другого блоку налаштовується в момент гальмування, наприклад, при зупинці або реверсі. Доцільно налаштовувати при реверсі, підганяючи значення гальмівного струму під уже виставлене пусковий значення.

Виконаємо моделювання розробленої схеми, представленої на Рисунку 2.34. Завдання на частоту обертання і навантаження представлені на Рисунку 2.35.

Source Block Parameters: Speed	Source Block Parameters: Torque
Timer (mask) (Ink)	Terer (nask) (IrA)
Generates a signal changing at specified times.	Overendes a signal changing at specified times.
It a signal value is not specified at fee zero, the output is lept at 0 until the first specified transition time.	If a signal value is not specified at line paro, the output is kept at 0 unit the first specifiet transition time.
Parameters	Parateters
Time (z)	Time (s)
10 0.05 0.25]	10.0431
Ancillular	Angilitaki
jn 10 -10 j	\$12 Of
OK Once Beb	QK Qecci (ph)

Рисунок 2.35 - Завдання на частоту обертання і навантаження

🗑 Block Parameters: DPT 117M	Europion Block Parameters: Speed PI Controller	
OC machine (mast)	Tunction block Furameters, speed Freditioner	
This block implements a separately excited DC nective. Access is provided to the field connections so that the machine can be used as a shart connected or a series-connected. DC nechnie	PID Controller (mask) Enter expressions for proportional and integral terms.	1
Paramitara	P+P/IPS	
Preset model No		
🖓 Show detailed parameters	Parameters	
Amature resistance and industance (Fe (ofers) La (H))	Proportional	
j0.174 0.000008j		
Field resistance and inductance (Rf (ohns) L1 (H))	15	
los ol	Internal	
Felo-amative rvitus intuctance Lat (H) :		
ceao	10.08	
Tubal mentia 3 (kg m/2)	Limit Out:	
() 0488		
Vacuus Victure conflicient Dn (H.n.s)	po	
2	Lint Integr	
Couloreb Incition Sorgue Th (Num)		
P	15	
Initial speed (value)		
p		
	OK Cancel Help	Apply
OK Course Real This	Tr. True	- same

Рисунок 2.36 - Параметри двигуна і регулятора частоти обертання

На Рисунку 2.36 представлені параметри двигуна і регулятора частоти обертання. Двигун з постійними магнітами, тому з- опір штучно вибрано 30Ом, щоб отримати струм возбуж- дення 1А. У цьому випадку коефіцієнт Laf = C. Індуктивність обмотки збудження відсутня, що відповідає двигуну з постійними магнітами. Параметри регулятора частоти обертання представлені ко коефіцієнтом посилення Proportional і часом ізодрома Integral. Limit

Out - обмеження вихідної напруги регулятора, Limit Integr - обмеження інтегратора регулятора.

Програма перемикань каналів обмеження Gain2 і Gain3 показана на Рисунку 2.37.

🗑 Function Block Parameters: Switch 🛛 🕅	🗑 Function Hock Parameters: Switch1
Switch: Place through Hpud 1 when input 2 satisfies the switched ordering, otherwise, pass through input 3. The inputs are numerically to bottom (or writ to right). The input 5 pass-through colors are input 2 greater than or equilibrium of the input 2 wash to the threathold. The first woll third input ports are data party, and the exceed spatial part is the nontrol part.	Switch Pasc through input 1 when input 2 satisfies the selected criterion, otherwave, pass through input 3. The inputs are numbered top to todown (or left to right). The input 1 pads-through criteria me input 2 greater than or equal, greater than, or not equal to the threshold. The tirst and third input ports are delaporte, and the second input part is the control port.
Meh Signal data types	Main Synarialatypes
Orders for passing that input: [w = Directost	Ordenie for passing first rend u2 == Threshold
Threshold	Treshold
1	h
🖓 Enable zero procising detection.	P Enallie zero crossing detection
Sample line (-1 for inherited)	Sargle (rse (-1 for interfed)
H	-1
OK Gancel Hele Antr	QK Qarcel Help Scol

Рисунок 2.37 - Налаштування перемикачів Switch i Switch1



Всі інші настройки схеми управління приводом показані на Рисунку 2.34.

Рисунок 2.38 - Моделювання управління на ± 10В при реактивної навантаженні 12Нм

На осцилографі Scope3 реєструються чотири сигналу: частота обертання, струм двигуна, напруга управління першої вентильной групою (Saturation Dynamic) і напруга управління другий вентильной групою (Saturation Dynamic1).

На Рисунку 2.38 представлені результати моделювання управле- ня на ± 10В при реактивної навантаженні 12Нм. Привід відпрацював заданою ву частоту обертання 52,5 1 / с, пускові і гальмові струми склали значення 70 ... 75А, при скиданні навантаження в момент часів 0,42с частота обертання досить швидко відновилася до заданого значення.

На Рисунку 2.39 показані результати моделювання управління на ± 10В при активному навантаженні 12Нм. Для того щоб привід працював в режимі генераторного гальмування, була сформована програма, по- здавалося на Рисунку 2.40.

До моменту часу 0,05с діяли нульове завдання по частоті обертання і активний момент мінус 12Нм.



Рисунок 2.39 - Результати моделювання управління на ± 10В при активному навантаженні 12Нм

Timer (mask) (link)				
Generates a signal changing at specifie	d times.			
If a signal value is not specified at time : time.	zero, the outp	ut is kept at O	unlil the first spec	ified transition
Parameters				
Time (a)				
10 0 25 0.42 1				
Ampibude				
[-12 12 0]				

Рисунок 2.40 - Програма формування активного моменту навантаження

Привід відпрацював це завдання: частота обертання збільшилася до плюс 2,955 1 / с і повернулася на нульове значення, а момент двигуна збільшився до мінус 12Нм, щоб утримати двигун на нульовий частоті обертання. Пуск і реверс проізведен з таким знаком активного момента

навантаження, що двигун працює в режимі генераторного тормо- вання. Привід відпрацював завдання четко. Недолік приводу полягає в значних пульсаціях струму, викликаних застосуванням нульової трех- фазної схеми випрямлення. Найбільш істотно пульсації скази- ються при управлінні у «малому». На Рисунку 2.41 продемонстрірова- ни результати моделювання управління на ± 0,05В при реактивної навантаженні 12Нм.



Рисунок 2.41 - Результати моделювання управління на ± 0,05В при реактивної навантаженні 12Нм

Електропривод відпрацював подане завдання досить четко, але пульсації частоти обертання вельми відчутні.

На закінчення відзначимо, що електроприводи з спільним управ ленням в недалѐком минулому знаходили застосування і забезпечували діапазон регулювання близько 500.

1.3.2 Тиристорні електроприводи з роздільним керуванням

Схема моделі представлена на Рисунку 2.42 і включає в себе на- дмуть елементи:



Рисунок 2.42 - Схема моделі електроприводу з роздільним керуванням в Simulink (Fig2_42)

-двигун постійного струму DPT 112M, блок Step 3 задает реактивну навантаження на двигун по входу TL;

- реверсивний перетворювач з роздільним керуванням

Universal Bridge B i H;

- система імпульсно-фазового управління (СІФУ) лінійно го типу, модернізована 6 SIFU LM 1. Uab, Ubc і Uca - Синхронізація рующие напруги, що визначають правильний порядок видачі сиг- лів управління тиристорами;

- And B i And H схеми I для управління окремими ком- плекту від однієї СІФУ;

□ датчик стану вентилів (тиристорів) DST контролює стан всіх тиристорів обох комплектів і якщо все тиристори за-криті (не проводять струм), то на виході блоку DST з'являється логіче- ський сигнал одиничного рівня;

- блок логічного управління тиристорн комплектами LPU. Має два логічних виходу В і Н і два входи - логічний DST і аналоговий Uz, керуючий роботою випрямних комплектів;

- блок перемикання характеристик РХ, використовується при управлінні випрямними комплектами однієї схемою СІФУ;

- фільтр в каналі зворотного зв'язку за швидкістю двигуна Filter2;

- задатчик швидкості (частоти обертання) Step1;

- задатчик реактивного моменту опору Step3;

- фільтр Filter1, що оптимізує реакцію РЕП на ступен- чатое вплив;

- ПІ-регулятор швидкості Speed PI Controller. Блокова схема розробленої моделі ізодромного пропорційно-інтегрального регулятора показана на Рисунку 2.43.



Рисунок 2.43 - Модель пропорційно-інтегрального регулятора в Simulink

Пропорційна частина (коефіцієнт посилення регулятора) представлена підсилювачем з коефіцієнтом посилення Р (Proportional). Постійна часу регулятора (час ізодрома) вводиться як І (Integral). Інтегральна частина регулятора представлена інтегратором Integrator с одиничним посиленням і послідовно включеним усі-

Літел Gain з коефіцієнтом посилення Р / І. Передбачено ограніче- ня інтегральною складовою вихідної напруги інтегратора (Limit Integr) і пропорційною складовою (Limit Out).

🗑 Function Block Parameters: Speed PI Controller 🛛 🛛 🔀
PI Controller (mask)
Enter expressions for proportional and integral terms. $P\ast(P!I)^{*1}/s$
- Parameters
Proportional
3.2
Integrat
0.01514
Linit Out:
10
Linit Integr:
[3.5]
QK Qancel Help Apply

Рисунок 2.44 - Вікно введення параметрів регулятора швидкості

На Рисунку 2.44 представлено вікно введення параметрів регулятора швидкості. Установка обмеження інтегратора виробляється в рядку Limit Integr. Напруга обмеження встановлено менш \pm 10В з умо- вия забезпечення нормального управління в «великому» по прібліжѐн- ної формулою Uorp.iнт = 10 / kpc = 3,16 В. Загальне обмеження вихідного на- напруги регулятора швидкості (Limit Out) встановлено \pm 10В (рисунок 2.44), що відповідає завданням пускового струму близько 200А;

- ПІ-регулятор струму Current PI Controller, вікно введення пара- метрів якого показано на Рисунку 2.45;

🗑 Function Block Parameters: Current PI Controller 🛛 🛛 🕅
PI Controller (mask)
Enter expressions for proportional and integral terms. $P*(P/I)^{st}/s$
Parameters
Proportional
0.2
Integrat
0.00553
Limit Out:
10
Limit Integr:
[6]
QK Cancel Help Apply

Рисунок 2.45 - Вікно введення параметрів регулятора струму

- фільтр на вході СІФУ Filter3;

- адаптивне пристрій (нелінійні ланки Nz1 і Nz2). Ви- полнено відповідно до рекомендацій, пріведеннимі в [7].



Рисунок 2.46 - Структура нелінійного ланки Nz1

При роздільному управлінні групами реверсивного ТП в області малих навантажень перетворювач працює в режимі переривчастого струму і має нелінійні характеристики. При проектуванні реверсивних ТП з роздільним керуванням для шірокорегуліруемых бистродейст- чих РЕП доцільно прийняти і здійснити линеаризацию ха- теристик перетворювача в режимі переривчастого струму, застосувавши адаптивне пристрій (АУ) на вході СУ ТП. АУ складається з нелінійно- го ланки Nz1 (рисунок 2.46) і ланки Nz2 (рисунок 2.48).

На Рисунку 2.47 показані вікна введення параметрів нелінійного зве-

на.

Function Block Parameters: Interpolation (n-D) using PreLookup 🛛 👪	Function Block Parameters: PreLookup Index Search		
Lookg/HEWterpild: (mail) (int) Pertons shrepalation on an n-dimensional (n-0) table using precisionabled indices and distance feedions. An n-0 Table is a singled representation of a findum in it vaniables. This block's 'V' repid ports are investigated to be tast with the output of a finduce's lander. Second tables, therepalation on a detected portion of the facile can be optionally performed patient way interactions are to be used for sub-table sectors. Sub-date sectors by performed retrievely with the replant (and) dimension. The facility ports are feel with a unt22-typed value that is a facile index in the	LookupldxSearch (mask) (link) Locate the input value's relative position within a range of numbers (the "breakpoint data" set). Returns an array of the interval index "\"and distance fraction "I" that the input "u" reaches into the kth interval.		
comparance and the comparance of the comparance of the set of the	Preskpoint data:		
Paranaters	[-10 - 5 - 25 0 25 5 10]		
Number of table dimensions. [1	Index search method Binary Search		
9-10-15-75 0 751510	Begin index search using previous index result		
Intergolation method Linear	Cutput only the index		
Edrapolitico netroit [Linear	Process out of range input: Linear Extrapolation		
Action for out of range input. Those	Action for out of range input		
Number of sub-table selection derensions			
jo			

Рисунок 2.47 - Вікна введення параметрів нелінійного ланки Nz1

Схема моделі нелінійного ланки Nz2 приведена на Рисунку 2.48.



Рисунок 2.48 - Структура нелінійного ланки Nz2

На Рисунку 2.49 показано вікно введення параметрів нелінійного звена Nz2.

🗑 Function Block Parameters: Fcn1
Fon General expression block. Use "u" as the input variable name. Example: sin(u[1] * exp(2.3 * -u[2]))
Parameters Expression: (asin(0.632*u[1]/(0.191*140)))*(15/pi)
Sample time (-1 for inherited): -1
QK <u>Cancel</u> <u>H</u> elp <u>Apply</u>

Рисунок 2.49 - Вікно введення параметрів нелінійного ланки Nz2

Вводимо в розроблену модель електроприводу розрахункові дан Цінні та зробимо моделювання роботи електроприводу при ступенчатому керуючого дії при повному навантаженні при різних за- дають напружених в одномасової варіанті.

На Рисунку 2.50 представлена реакція електроприводу на управ ляющее вплив ± 10В.

Отримані результати свідчать, що електропривод відпрацював управління правильно. Максимальний пусковий струм не превиша- ет 210А, стале значення частоти обертання 52,44 рад / с незна- ве відрізняється від заданого значення 52,5 рад / с. Електропривод працює з реактивним моментом опору (зі зміною направ лення обертання знак моменту і струму двигуна також змінився на про- протилежних). У зв'язку з пульсуючим характером струму і моменту двигуна вимір середніх значень засобами Simulink утруднено. Тому данні вимірювань діаграм (рисунок 2.50) дещо розходяться з теоретичними. При скиданні навантаження до 5Hм в момент часу 0,2 с частота обертання зросла до значення мінус 53,99 1 / с і відновилася до значення мінус 52,63 1 / с. ПІ-регулятор виконав свое призначення.



Рисунок 2.50 - Реакція електроприводу на керуючий вплив ± 10В з реактивним навантаженням 18Нм (зменшення навантаження до 5Нм в 0,2 с)

На Рисунку 2.51 показані результати моделювання процесу пускуреверсу приводу на частоту обертання 26,25 1 / с з реактивної навантаженням.

Електропривод відпрацював завдання досить четко.

Досліджуємо поведінку приводу під час пуску-реверсі на мінімальну частоту обертання, в тисячу разів меншу максимальної 52,5 1 / с. Заду- ня на вході системи ± 0,01В, навантаження реактивна 18Нм. Результат мо делірованія проілюстрований на Рисунку 2.52. Характерною особ ністю режиму є робота з великими відносними пульса- ціями усіх параметрів.

Частота обертання двигуна стала наростати, коли амплітудне значення пульсуючого моменту перевищує 18Нм. Через 0,65с частота обертання досягла заданого значення. При реверсі спостерігається велика пауза, протягом якої ідет перехідний процес в регуляторах швидкості і струму. Як тільки амплітуда моменту двигуна превисі- ла 18 Нм, частота обертання

почала наростати в негативному направ лении. Час пуску велике, приблизно 0,25 с.



Рисунок 2.51 - Реакція електроприводу на керуючий вплив ± 5В з реактивним навантаженням 18Н • м (зменшення навантаження до 5Нм в 0,2 с)



Рисунок 2.52 - Пуск реверс на малу частоту обертання ± 0,0525 1 / с з реактивним навантаженням 18Нм

Для поліпшення наочності результатів моделювання пропус- тім досліджувані сигнали через блоки Mean Value (усреднители) і будем спостерігати середні значення пульсуючих сигналів. Схема моде- чи приймає вигляд, показаний на Рисунку 2.53.



Рисунок 2.53 - Схема моделі електроприводу з роздільним керуванням з виділенням середнього значення пульсуючого сигналу

Замість Рисунка 2.52 отримана діаграма в середніх значеннях досліджуваних сигналів (Рисунок 2.54).

Крім наочності з'явилися деякі особливості, які необхідно пояснити. Процес наростання частоти обертання начінает- ся з моменту двигуна трохи більше 10Нм, при реактивному моменті нагрузки 18Нм. Це викликано тим, що при такому середньому значенні момента двигуна амплітудне його значення досягло 18 і більше Нм. Цим же пояснюється відміну середнього значення моменту двигуна 15,61 Нм в сталому режимі від статичної реактивного навантаження 18 Нм.

Відпрацьоване задане значення частоти обертання просматріва- ється більш четко, ніж на діаграмі Рисунка 2.52. Можна зробити висновок,

що якщо тахогенератор здатний достовірно формувати сигнал прозворотного зв'язку по частоті обертання, то даний привід здатний працювати в діапазоні регулювання частоти обертання 1000.



Рисунок 2.54 - Пуск реверс на малу частоту обертання ± 0,0525 1 / с з реактивним навантаженням 18Нм

Досліджуємо поведінку приводу на малій частоті обертання при скиданні навантаження з 18Нм до 5Нм (див. Рисунок 2.55).

Виділення гладкою усредненной складової частоти обертання двигуна зроблено за допомогою блоку Mean Value. Дослідження по- здавалося, що відхилення частоти обертання склало мінус 1,661 1 / с і через 0,25 с частота обертання відновилася до заданого значення мінус 0,05241 1 / с.

Отримані показники роботи приводу на малій частоті враще- ня повинні бути співставлені з технічним завданням та прийнято ре- шення про відповідність або подальшого доопрацювання приводу.





На Рисунку 2.56 представлена схема моделі тірістрного електроприводу з роздільним керуванням.

Відмінністю від попередньої схеми є використання двох комплектів СІФУ. Необхідність застосування блоку РХ відпала, раз-рішення роботи того чи іншого СІФУ задается по входу Block.

Результати моделювання роботи електроприводу на великий, середній і малої частотах обертання аналогічні вище розглянутому приводу і не наводяться в посібнику.



Рисунок 2.56 - Схема моделі електроприводу з роздільним керуванням з окремими СІФУ на кожен комплект (Fig2_56)

ВИСНОВКИ

1. Вивчено процеси фазоутворення у двошарових плівках на основі Со та Pd, у яких мають місце процеси упорядкування атомів (тобто формування фаз (L1₀, L1₂);

2. Для того, щоб застосовувати у промисловості плівки на основі Со та Рd потрібна більш низька температура формування L1₀-фазі, обмеження росту зерен, зниження шорсткості поверхні, і контроль кристалографічної орієнтації зерен під час термічної обробки;

3. Магнітні властивості наночастинок фази L1₀ на основі Со та Pd визначаються багатьма факторами, головними з яких є наступні: а) хімічний склад; б) тип кристалічної решітки і ступінь її дефектності; в) розмір часток; г) форма часток; д) морфологія – для структурно неоднорідних частинок; е) взаємодія частинок з оточенням – матрицею і сусідніми частками.

4. Технологія термоасисистованого магнітного запису є еволюційним наступником вже використовуваної технології перпендикулярного магнітного запису і завдяки використанню сплаву на основі Со та Pd можна буде виробляти жорсткі диски ємністю 30 Тбайт з щільністю запису 5 Тбіт/дюйм².

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В.В.Денисенко. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия–Телеком, 2013. – 606 с.

2. Гук М. Интерфейсы ПК. Справочник: СПб: ЗАО «Издательство «Питер», 1999 416 с

Ан Пей. Сопряжение ПК с внешними устройствами: Пер. с англ. –
 М.: ДМК Пресс, 2001. – 320 с.: ил.

4. Смит Дж. Сопряжение компютеров с внешними устройствами. Уроки реализации: Пер. с англ. - М.: Мир, 2000. – 266 с., ил.

5. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC: Пер. с англ./Под ред. У. Томпкинса, Дж. Уэбстера. – М.: Мир, 1992. – 592 с., ил. Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре.– Л: Энергоатомиздат, 1986.-280 с.

6. У. Титце К. Шенк Полупроводниковая схемотехника. Перевод с немецкого М.: "Мир". 1982

7. Орнадский П.П. Автоматические измерения и приборы. - К.; Техника,1990 - 448с.

Интегральные микросхемы. Справочник Под редакцией Б.В.
 Тарабрина М.: "Радио и связь", 1983

9. <u>https://root-nation.com/news-ua/it-news-ua/ua-quantum-accelerometer/</u> дата доступу: 19.05.2019 р.

10. <u>https://www.techcult.ru/technology/5994-kvantovye-akselerometry-</u> pomogut-opredelit-polozhenie дата доступу: 19.05.2019 р.

11. В.Г. Абакумов Электронные промышленные устройства. К., "Вища школа", 1978, 375 с. 12. Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: Руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления. М.:Эком. 1997. 688 с.

13. В. Козаченко, А.Соловьев. Новые DSP-микроконтроллеры фирмы Analog Devices ADMC300/330 для высокопроизводительных систем векторного управления электроприводами переменного тока// CHIP NEWS. 1998. № 5. С. 16-21.

14. В.Ф Козаченко., Грибачев С.А. Новые микроконтроллеры фирмы Texas Instrumenst TMS32x24x для высокопроизводительных встроенных систем управления электроприводами// CHIP NEWS. 1998. № 11-12. С. 2-6.

 ГОСТ 50369–92. Электроприводы. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1993.

16. В.А. Лукас "Теория автоматического управления".

17. Л.С. Цейтлин "Электропривод, електроснабжение и основы управления".

18. Методичні вказівки по виконанню курсовий роботи з ТАУ. КПТ, 2000.

19. http://elprivod.nmu.org.ua/

20. https://systo.ru/prog/pract/com_win32.html

21. Электроприводы с системами числового программного управления: учебное пособие / сост. В. М. Иванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 152 с.

22. Зубчук В.И. и др. Справочник по цифровой схемотехнике. – К. Техника, 1990.

23. http://www.know-house.ru/info_new.php?r=engineering&uid=712Класификация лифтов, дата доступу: 19.05.2019 р.

24. <u>http://www.liftspas.ru/read/5/5-tehnicheskaya-harakteristika-liftov.html</u> - технические характеристики лифтов, дата доступу: 19.05.2019 р.

25. <u>http://mash-xxl.info/info/633461/</u> Энциклопедия по

машиностроению XXL, дата доступу: 19.05.2019 р.

26. http://www.icit.nau.edu.ua/files/konf/polit-2013/ksu.pdf